

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003672-2402



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel
9370352
BOGOTÁ

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | | |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Fecha de prueba: 2024-02-19 | Nombre o razón social: DIANA MILENA QUEMBA LARA | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | No. 1022997763 |
| Dirección: CL 111 12 29 | Teléfono: 3022809097 | Ciudad: BOGOTÁ | Departamento: DISTRITO CAPITAL |

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|--|------------------------|
| Placa: WHP631 | Marca: CHEVROLET | Línea: N300 | Clase: CAMIONETA | Modelo: 2014 | Cilindraje: 1206 | Kilometraje: 236494 |
| Servicio: PUBLICO | No Licencia Tránsito: 10018692372 | Combustible: GASOLINA | Color: BLANCO LUNA | Empresa: | Conductor: DIANA MILENA QUEMBA LARA | |



Inspección Sensorial

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 Luz de parqueo | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Luz Interna | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Luces Altas | CUMPLE | G1 Latonería y Pintura | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G1 Luces Bajas | CUMPLE | G1 Tapicería | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Cojinería | CUMPLE |
| G1 Pernos | CUMPLE | G1 Terminales Batería | CUMPLE | G1 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G1 Soportes | CUMPLE | G1 Anclaje de batería | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 Desempeñador | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 Cruceta | CUMPLE | G1 Bastidor | CUMPLE |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE | G1 Pisos | CUMPLE |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | G1 Triángulos | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Banderola | CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo | CUMPLE |
| G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 Tacos | CUMPLE | | |
| G1 Retrovisores | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto | CUMPLE | | |
| G1 Pito | CUMPLE | G1 Gato | CUMPLE | | |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE | | |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | | |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Botiquín | CUMPLE | | |
| G1 Puertas | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | | |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | | |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| G1 Direccionales | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | | |
| G1 Stop | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| G1 Reversa | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | 5.01 | |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 4,86 | 4,74 |
| Eje 2 | 3,7 | 4,28 |

Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.