

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	65.8	70.2				70.2
DERECHA	65.6	70.4				

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**



**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2203A0123	NO DISPONIBLE			
PIE DE REY	STARRETT	19/290292	EC799A-8/200			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2112	AGTMIXTECMAS			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ
VISUAL	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

**JUAN MANUEL MOLINA ROA**  
Director técnico

Fin del informe



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA ESTACION  
 NIT: 9011159100  
 CRA 14 # 33-70 BARRIO MIRAFLORES  
 Tel - 3125848080  
 GIRARDOT - Cundinamarca  
 cdaestacion@gmail.com

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba 2024-02-26 13:31:29	Nombre o Razón social CARLOS ALBERTO SOLER GONZALEZ	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 3161873			
Dirección CRA 77 VIS 51-69 SUR	Teléfono fijo o Número de Celular 3134506707	Ciudad BOGOTA	Departamento Distrito Capital		
Correo Electrónico carsoler.g@gmail.com					

**3. DATOS DEL VEHÍCULO**

Placa TSV602	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase MICROBUS	Marca IVECO	Línea POWER DAILY A36 13
Modelo 2012	Número de licencia de tránsito 10011778407	Fecha de matrícula 2012-07-16	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis LNVU1CA30CVT12177
No de motor 11K1779	Tipo motor Diesel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 27898	Kilometraje 211152	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 15	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 20250106	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.10.35.4	Fugas visibles sin goteo continuo en el sistema hidráulico de Dirección.	DIRECCION		X
<b>TOTAL</b>				1

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	3.45	4.08				3.14
DERECHA	3.78	3.52				

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

1.1.10.35.4 Presenta fuga de hidráulico en caja de dirección sin goteo continuo