


REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y COMPANÍA SAS
 NIT 900131585
 AV CRA 27 28-78/80 SUR Tel 2031711
 Bogota D.C.

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-02-27	Nombre o razón social GRANADOS TIRADO LAURA MARCELA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1015419009		
Dirección: CRA 88 N 81 19 SUR	Teléfono: 3112603383	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: LUL037	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2023	Cilindrada: 1333
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10028149581	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO OLACIAL (V)	Empresa:	Kilometraje: 56109
				Conductor: GRANADOS TRADO LAURA MARCELA	



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad				
	77		78		85		89	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
74,4	50	%	Eje 2 Izquierdo	2200	2609	N	Eje 2 Derecho	2150	2188	N	2,3	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	1130	2256	N	Eje 3 Derecho	1250	1982	N	9,8	30	%
24,5	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	0,1	Eje 2	2,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)			
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Anclaje sillar	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Asso General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Coljería	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Coljería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Coljería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE								
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE								
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Parabrises	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE										
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE										
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE										
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE										
G1 Reverse	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE										

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4,10	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,21	3,1
Eje 2	3,28	3,45



[Firma manuscrita]
Julio Cesar Ramos Nivia

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.