

FORMULARIO No: 74233	PLACA AUTO WLL629	F. REVISION PREV. 02-mar.-24	F. PROX. REVISION: 01-may.-24	EMPRESA AFILIADA TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL	ORDEN- MOVIL
MARCA DFSK	LINEA EQ6390PF22Q	MODELO 2015	CLASE CAMIONETA	COLOR (es) BLANCO	
TIPO SERVICIO PUBLICO URBANO	NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL	TARJETA OPERACION 312042	LICENCIA TRANSITO 10019641259	TIPO MOTOR GAS-GASOLINA	Venci Rev. Tecn Oblig 21-jun.-24

DATOS DEL PROPIETARIO			
NOMBRE PROPIETARIO TORRES GARCIA DIANA MARCELA	NIT/CC PROPIETARIO 1022340315	DIRECCION PROPIETARIO	TELEFONO PROPIETARIO

DATOS DEL CONDUCTOR		
NOMBRE CONDUCTOR FERNANDO TORRES MENESES	CEDULA CONDUCTOR 19406175	VENC. LICENCIA CONDUCCION 27-nov.-24

DATOS DE LOS SEGUROS		
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA MUNDIAL	ASEGURADORA C. CONTRACTUAL MUNDIAL	ASEGURADORA C. EXTRACONTRA MUNDIAL
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 17-abr.-24	C. CONTRAC. VENCIMIENTO 10-nov.-24	C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO 10-nov.-24

RESULTADOS ANALISIS DE GASES			
Lim CO %	CO% y otros gase	PPM Resultados:	Aprobó CO%
Lim PPM:			Aprobó PPM:

OBSERVACIONES:

1. Rotoravtores Apto	38. Parabrisas Del y Trasero Apto	77. Bujes muelles Apto	SISTEMA DE: 14. REVISION EXTERIOR
2. Borequin Apto	39. Polanzados y entintados Apto	78. Bujes tijoras Apto	118. Limpiabrisas Apto
3. Espes laterales Apto	40. Fisuras e impactos Apto	79. Hojas muelles Apto	119. fisuras chasis Apto
4. Espejo puerta trasera Apto	41. Ventanas laterales Apto	80. Espirales Apto	120. Peldaños Apto
5. Extintor Apto	42. Salidas de Emergencia Apto	81. Rotulas Apto	121. Puertas Apto
6. Gato hidraulico Apto	SISTEMA DE: 6. DIRECCION	82. Chasis Apto	122. Baul Apto
7. Herramientas Apto	43. Alineación Apto	83. Baira estabilizadora Apto	123. Carroceria - corrosion Apto
8. Linterna Apto	44. Axiales Apto	SISTEMA DE: 11. ALUMBRADO Y SEÑALIZACION	124. Computas de carga Apto
9. Manito rompe vidrios-palanca Apto	45. Brazo corto Apto	84. Intensidad luces Apto	125. Perforaciones o entrada de agua Apto
10. Soporte repuesto Apto	46. Guardapolvos direccion Apto	85. Pastos frenos Apto	126. Guardabarros Apto
11. Tacos Apto	SISTEMA DE: 7. PRESENTACION INTERIOR	86. Fásias estacionarias Apto	SISTEMA DE: 15. TAXIMETRO
12. Triangulos Apto	47. Asideros y portaequipajes Apto	87. Exploradoras traseras Apto	127. Inexistencia taximetro Apto
13. Dispositivo de velocidad Apto	48. Cinturones de seguridad Apto	88. Colores diferentes Apto	128. Taximetro no visible Apto
14. Chaleco Apto	49. Silleria Apto	89. Luces reflectivas Apto	SISTEMA DE: 16. TRANSMISION Y POTENCIA
SISTEMA DE: 2. MANTENIMIENTO Y OTROS	50. Sillas discapacitados Apto	90. Pasas reversa Apto	129. Holguras elementos transmisió. Apto
15. Bumper trasero Apto	51. Tapiceria Apto	91. Comandos luces Apto	130. Fuga de aceite caja Apto
16. Numeros de movil Apto	52. forros Apto	92. Luces bajas Apto	131. Cadena proteccion cardan Apto
17. Cauchos puertas Apto	53. Aseo Apto	93. Luces Altas Apto	132. Holguras cardan Apto
18. Latoneria Apto	54. Estribos Apto	94. Luces estribos Apto	
19. Pintura general Apto	55. Puertas Apto	95. Direccionales Apto	
20. Bumper delantero Apto	56. Pisos (lisos o rotos) Apto	96. Estacionarias Apto	
21. Logritos de la empresa Apto	57. Timbre Apto	97. Exploradoras delanteras Apto	
22. PBM Como conduco? Apto	SISTEMA DE: 8. FUGAS	98. Reversa Apto	
23. Catamanias Salida Emergencia Apto	58. Combustible Apto	99. frenos Apto	
24. Anillas cortantes Apto	59. Aire (mangueras y valvulas) Apto	100. Internas Apto	
25. Placas laterales y de techo Apto	SISTEMA DE: 9. MOTOR	101. Cocuyos delanteros Apto	
26. Tapa aceite y tapa combustible Apto	60. Fugas aceite motor Apto	102. Cocuyos traseros Apto	
27. Chapas y manivas Apto	61. Batena Apto	103. Luz placa Apto	
SISTEMA DE: 3. FRENSOS	62. Cableado electrico en mal estado Apto	SISTEMA DE: 12. EMISIONES CONTAMINANTES	
28. Liquido frenos Apto	63. Radiador (fugas) Apto	104. Resonador Apto	
29. Bicoxer Apto	64. Guaya capo Apto	105. Nivel de opacidad % No aplica	
30. Tubos mangueras Apto	65. Soportes Apto	106. CO % Sin evaluar	
31. Guayas Fundas Vanillas Apto	66. Filtros de aire Apto	107. Exosto Apto	
32. Pestal Apto	SISTEMA DE: 10. SUSPENSION	SISTEMA DE: 13. RINES Y LLANTAS	
33. Bomba principal Apto	67. Guardapolvos rotulas Apto	108. Bandas laterales Apto	
34. Freno mano Apto	68. Tirantes o brazos Apto	109. Fisuras Apto	
SISTEMA DE: 4. ELEMENTOS PARA PRODUCCION RUIDO	69. Amortiguadores delanteros Apto	110. Banita de rodamiento Apto	
35. Pito Apto	70. Amortiguadores traseros Apto	111. Rograbadas Apto	
SISTEMA DE: 5. HOROS	71. Soportes sapos Apto	112. Delanteras Apto	
36. Interruptores elevavidrios Apto	72. Fugas amortiguadores Apto	113. Traseras Apto	
37. Vidrios que distorsionan camp Apto	73. Tijera inferior Apto	114. Repuesto Apto	
	74. Tijera superior Apto	115. Rines Apto	
	75. Terminales Apto	116. Guardapolvos ojos Apto	
	76. Splinderes Apto	117. Peños y esparragos Apto	

Señor usuario, los resultado de la revisión preventiva no tienen relación con la revisión Tecnomecánica (RTM y EC) y no obliga al CDA a la aprobación de la misma



RESULTADO REVISION PREV. CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

C.D.A. 37 S.A.
 NIT: 900.165.471-9
 TEL: 2374176-2374177
 CALLE 12 A No. 35-61

ELABORO
GUSTAVO HERNANDEZ