

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000473-2403



TECNICARS CDA
NIT 900904326-0
CALLE 55 # 4-18/10
SOACHA Tel 3052881108

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-03-09	Nombre o razón social: AGUIRRE SOACHA SONIA ROCIO	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 52463842		
Dirección: CR 77 H N 65 J 41 SUR	Telefono: 0000000 Cel 3115335554	Ciudad: SOACHA	Departamento: CUNDINAMARCA		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: TTP937	Marca: CHEVROLET	Linea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2014	Cilindraje: 1206
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10020589304	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Kilometraje: 393086
Conductor: AGUIRRE SOACHA SONIA ROCIO					



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Suspensión (Si aplica)		Frenos		Desequilibrio	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
57	%	90	%	55	%	81	%	40	%	Fuerza	Peso	Máximo	%
59,8	%	2640	%	2031	%	1916	%	26,6°	%	Eje 1 Izquierdo	Eje 1 Derecho	30	%
31,4	%	3904	%	3031	%	3492	%	27,4°	%	Eje 2 Izquierdo	Eje 2 Derecho	30	%
										Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho		
										Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho		
										Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho		

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Desviación Lateral		Unidad	
5,5	%	-0,7	%		%		%		%	Máximo	± 10	(m/km)	

Inspección Sensorial		Inspección Sensorial		Inspección Sensorial	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Tjeras	CUMPLE	G1 Banderoia	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Coljneria	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4,61	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,51	4,48
Eje 2	5,32	5,04

Ing Edgar Eduardo Ortiz

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.