

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

CDA OCCIDENTE
NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV. ROJAS
Dirección CRA 70B N° 640-18 AV. CRA 70 N° 640-27 CLL
Clt. BOGOTÁ Tel. 2279465-

Fecha: 2024-04-05 06:19:08	Propietario: HERNANDEZ BENITEZ LUIS ALFREDO	CODIGO NET 43	INSTRUMENTOS
Dirección: CRA 56 ES 12	Teléfono: 2279465	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa: TSW076	Modelo: 2013	Servicio: Público	Clase: CAMIONETA
Marca: CHEVROLET	Línea: N300	No. de licencia de tránsito: 10018861857	Fecha Matrícula: 2012-05-30
Kilometraje: 350400	Número de sillones: 7	No. Motor: LAQ7RC13010272	VIN: LZWACAGAXD7000937
Color: BLANCO LUNA	Combustible: GASOLINA	Cilindr: 1208	



Suspensión

Delantera Izquierda	76.0	Delantera Derecha	71.0	Trasera Izquierda	65.0	Trasera Derecha	62.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
67.3	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2014	3227	N	Eje 1 Derecho	1851	2698	N	8.09	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1964	3296	N	Eje 2 Derecho	2349	2923	N	16.3	30	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%	

Desviación Lateral

Eje 1	3.00	Eje 2	-13.0°	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	+/- 18.8	Unidad	milim
-------	------	-------	--------	-------	--	-------	--	-------	--	--------	----------	--------	-------

Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Espojos	CUMPLE	G5	Indicadores de batería	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G6	Anclaje de batería	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G6	Desempañador	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3	Retrovísors	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Ventilanas	CUMPLE	G6	Bolicán	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Maniño	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llantera Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rta Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rta Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rta Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rta Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rta Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rta Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rta Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rta Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rta Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rta Izquierdo	CUMPLE
G9	Latoreria y Pintura	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE
G9	Cajonera	CUMPLE
G10	Caja de direccion	CUMPLE
G10	Terranotas	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Banidre	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSION
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELECTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACION
G10 SISTEMA DE DIRECCION
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

At: Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyC oficial.

null

Corrosion o mal estado de la carroceria
Mal estado de parachoques y/o defensas
Desviacion lateral para los demas ejes superior a +/-10 m/km
Perdidas de aceite sin goteo continuo

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

[Handwritten Signature]
CCDA
IDENTIFICACION
 CARRERA DE MECANICO AUTOMOTIVO
 NIT 900110552-0

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA