



PREVENTIVA

Fecha: Dia 06 Mes 04 Año 2024 No. Formulario: 08
 Modelo: 2010 Placa: UFW790 Marca: RENAULT
 Empresa: _____ Clase: AUTOMOVIL
 Propietario: NELLY VELEZ DE BARRERA Celular / Telefono: 3188468779

ESTADO DEL MOTOR	C	NC	NA
Estado Cableado Eléctrico	X		
Fugas de aceite	X		
Soporte betón	X		
Fugas de combustible	X		
Fugas refrigerante	X		
Correas Motor	X		
Humo Azul	X		
Humo negro	X		

SUSPENSIÓN	C	NC	NA
Fijación elementos de la Suspensión	X		
Llantas labrado	X		
Llanta de repuesto	X		
Amortiguadores existencia / fugas	X		
Tijeras	X		
Terminales de dirección	X		
Rotulas	X		
Ballestas / resortes	X		
Pernos / Tuercas Ruedas	X		

TRANSMISION	C	NC	NA
Ajuste	X		
Juego excesivo cardan			X
Cadena - cardan			X
Fugas de aceite	X		

FRENOS	C	NC	NA
Fugas aire o líquido	X		
Tubos y mangueras de frenos	X		
Nivel líquido	X		

CARROCERÍA	C	NC	NA
Placas laterales reflectivos	X		
Placa reflectiva superior	X		
Logos / emblemas	X		
Lafonera y pintura	X		
Bomperes	X		
Pisos y estribos	X		
Chapas puertas	X		
Puerta bodega	X		
Salidas de emergencia (S.E)	X		
Mecanismos de accionamiento (S.E)			X
Placas reglamentarias	X		

EQUIPO DE CARRETERA	C	NC	NA
Extintor Vencimiento	X		
Botiquin	X		
Cruceta	X		
Tacos	X		
Repuestos - Herramienta	X		
Galo	X		

CABINA	C	NC	NA
Tacómetro	X		
Luces interiores	X		
Dispositivo de cobro (Taxímetro)	X		
Control de velocidad (si aplica)	X		
Luz techo	X		
Luz tablas			X
Anclaje sillas	X		
Sileteria y cojinería	X		
Cinturones de seguridad	X		
Tembre			X
Estado de pisos	X		

LUCES EXTERIORES	C	NC	NA
Luces bajas	X		
Luces altas	X		
Luz de posición	X		
Direccionales	X		
Luz de freno	X		
Luz reversa	X		
Alarma de reverso	X		
Luces de parqueo	X		
Pito	X		
Especjos	X		
Plumillas	X		

CAJA VELOCIDADES	C	NC	NA
Funcionamiento embrague	X		
Fugas de aceite	X		
soporte caja	X		
Juego barras accionamiento caja	X		

- El CDA NO se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas excede las condiciones normales de funcionamiento en las vías.
- El CDA no se responsabiliza por elementos de valor dejados dentro del vehículo.
- Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido de las mismas.
- Esta inspección no está sujeta a futuras visitas del vehículo al CDA para RTM y IC, ya que ésta deberá realizarse bajo todos los parámetros de ley, por lo tanto el CDA mantiene su independencia e imparcialidad en los resultados.
- Estos resultados no reemplazan el certificado de Revisión Técnico-mecánica y Emisiones contaminantes.
- Esta inspección se realizará en una única visita y el cliente es responsable de realizar las respectivas correcciones y la verificación de las mismas.

Observaciones: STOP TRASERO IZQUIERDO PARTIDO, REVISAR LUZ DE REVERSA Y LUZ DIRECCIONAL TRASERA DERECHA

JEFE TECNICO

Cristian Eduardo Aguirre Victoria

OPERARIO TECNICO



PREVENTIVA

Fecha: Día **08** Mes **04** Año **2024** No. Formulario **08**
 Modelo **2010** Placa **UFW790** Marca **RENAULT**
 Empresa _____ Clase **AUTOMOVIL**
 Propietario **NELLY VELEZ DE BARRERA** Celular / Telefono: **3188468779**

ESTADO DEL MOTOR	C	NC	NA
Estado Cableado Eléctrico	X		
Fugas de aceite	X		
Soporte batería	X		
Fuga de combustible	X		
Fugas refrigerante	X		
Correas Motor	X		
Humo Azul	X		
Humo negro	X		

SUSPENSION	C	NC	NA
Fijación elementos de la suspensión	X		
Llantas labrado	X		
Llanta de repuesto	X		
Amortiguadores existencia / fugas	X		
Tijeras	X		
Terminales de dirección	X		
Rotulas	X		
Ballestas / resortes	X		
Pernos / Tuercas Ruedas	X		

TRANSMISION	C	NC	NA
Ajuste	X		
Juego excesivo cardan			X
Cadena - cardan			X
Fugas de aceite	X		

FRENOS	C	NC	NA
Fugas aire o líquido	X		
Tubos y mangueras de frenos	X		
Nivel líquido	X		

CARROCERIA	C	NC	NA
Placas laterales reflectivos	X		
Placa reflectiva superior	X		
Logos / emblemas	X		
Latonería y pintura	X		
Bomperes	X		
Pisos y estribos	X		
Chapas puertas	X		
Puerta bodega	X		
Salidas de emergencia (S.E)	X		
Mecanismos de accionamiento (S.E)			X
Placas reglamentarias	X		

EQUIPO DE CARRETERA	C	NC	NA
Extintor vencimiento	X		
Botiquin	X		
Cruceta	X		
Tacos	X		
Repuestos - Herramienta	X		
Gato	X		

CABINA	C	NC	NA
Tacómetro	X		
Luces interiores	X		
Dispositivo de cobro (Taxímetro)	X		
Control de velocidad (si aplica)	X		
Luz lecho	X		
Luz tablas			X
Anclaje sillas	X		
Sillería y cojinería	X		
Cinturones de seguridad	X		
Timbre			X
Estado de pisos	X		

LUCES EXTERIORES	C	NC	NA
Luces bajas	X		
Luces altas	X		
Luz de posición	X		
Direccionales	X		
Luz de freno	X		
Luz reversa	X		
Alarma de reverso	X		
Luces de parqueo	X		
Pito	X		
Especjos	X		
Plumillas	X		

CAJA VELOCIDADES	C	NC	NA
Funcionamiento embrague	X		
Fugas de aceite	X		
soporte caja	X		
Juego barras accionamiento caja	X		

- El CDA NO se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas excede las condiciones normales de funcionamiento en las vías.
- El CDA no se responsabiliza por elementos de valor dejados dentro del vehículo.
- Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido de las mismas.
- Esta inspección no está sujeta a futuras visitas del vehículo al CDA para RTM y IC, ya que ésta deberá realizarse bajo todos los parámetros de ley, por lo tanto el CDA mantiene su independencia e imparcialidad en los resultados.
- Estos resultados no reemplazan el certificado de revisión Técnico-mecánica y Emisiones contaminantes.
- Esta inspección se realizará en una única visita y el cliente es responsable de realizar las respectivas correcciones y la verificación de las mismas.

Observaciones: STOP TRASERO IZQUIERDO PARTIDO, REVISAR LUZ DE REVERSA Y LUZ DIRECCIONAL TRASERA DERECHA

C.E. R.

JEFE TECNICO

Cristian Eduardo Aguirre Victoria

OPERARIO TECNICO

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Hélices de aceite sin pulso continuo	6.12 Motor		X
Total			0	1

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

1383

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Fuga motor



Fin del informe

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

LOS EDUARDO RIVERA CALDERON

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECAÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

en Eduardo Aguirre Victoria [Inspección sensorial exterior], Cristian Eduardo Aguirre Victoria [Inspección sensorial inferior], Cristian Eduardo Aguirre Victoria [Foto deta
 n Eduardo Aguirre Victoria [Inspección sensorial interior], Cristian Eduardo Aguirre Victoria [Profundidad de labrado], Cristian Eduardo Aguirre Victoria [Inspección sen
 , Cristian Eduardo Aguirre Victoria [Tercera placa], Cristian Eduardo Aguirre Victoria [Foto trasera], Cristian Eduardo Aguirre Victoria [Alineación, peso, suspensión y]

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICO Y DE GASES

do por: Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)