

# FORMATO VERIFICACION TECNICO MECANICA PARA VEHICULOS

No: 00003886-2405



REVISION TECNICOMECANICA Y COMPANIA SAS  
NIT 900131585  
AV CRA 27 28-78/80 SUR Tel 2031711  
Bogota D.C.

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

FECHA: 2024-05-02  
Nombre o razón social: GRANADOS TIRADO LAURA MARCELA  
Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 1015418009  
Dirección: CRA 98 N 61 19 SUR Teléfono: 3112003353 Ciudad: BOGOTA Departamento: DISTRITO CAPITAL

**DATOS DEL VEHICULO**

Placa: LUL037 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMPERO Modelo: 2023 Cilindraje: 1333 Kilometraje: 64885  
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10028149581 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: GRANADOS TIRADO LAURA MARCELA



**Suspensión (Si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	63		66		84		88	40	%

  

Eficacia Total		Eficacia Auxiliar		Frenos			Desequilibrio		
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Valor	Máximo	Unidad
80,7	%	20,4	%	3350	3904	N	2,7	30	%
				2420	3041	N	13,2	30	%

**Desviación Lateral**

Eje 1	7,7	Eje 2	-0,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial		Inspección Sensorial	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Asec General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE
G1 Tjeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Direccional	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**  
NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRAJO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,68	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,53	3,1
Eje 2	3,25	3,12

Ing Edison Armando Borray Ramirez

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.  
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes.