

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001166-2109



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA

Fecha de prueba:
2021-09-27

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social:

LAUDELINO ORTEGA

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 7350329

Dirección:

CRA 1A 28A 28 SUR

Teléfono:

3133269289

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

WEO816

Marca:

CHEVROLET

Línea:

N300

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2014

Cilindraje:

1206

Kilometraje:

271800

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10014847533

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO LUNA

Empresa:

Conductor:

ROSA MATEUS IAGUA



Fecha 2021-09-27, Placa WEO816 Hora 11:03



Fecha 2021-09-27, Placa WEO816 Hora 11:16

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspensión (Si aplica)		Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad				
				Trasera Izquierda	Valor									
	80		71			47		41	40	%				
Eficacia Total	Mínimo	Unidad												
68,7	50	%												
Eficacia Auxillar	Mínimo	Unidad												
17,3*	18	%												
			Frenos											
			Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			2581	3983	N			2702	3806	N	4,5	30	%	
			1565	2374	N			1834	2472	N	14,7	30	%	
			Desviación Lateral											
			Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5			
			0		0		0		0		0			
			Inspección Visual											
			G1		G5		G6		G8		G9		G10	
			Identificación reglamentaria		Luz de parqueo		Luz de interna		Eje1 Rin Izquierdo		Tapiceria		Caja de Direccion	
			Distintivo de la empresa		Luz Placa		Lucas Altas		Eje2 Rin Derecho		Cojineria		Terminales	
			Anclaje sillas		Lucas Bajas		Indicadores de tablero		Eje2 Rin Izquierdo		Brazos Axiales		Bastidor	
			Estado tubos escape		Terminales Bateria		Anclaje de bateria		Latoneria y Pintura		Pisos		Promedio de Distancia	
			Aseo General		Desempeñador		Cruzeta		Tapiceria y Pintura		Promedio de Tiempo		Promedio de Tiempo	
			Espejos		Cruzeta		Linterna		Tapiceria					
			Pernos		Triangulos		Banderoleta		Cojineria					
			Soportes		Banderoleta		Tacos		Cojineria					
			Rotulas Superiores		Llantia de respuesto		Gallo		Cojineria					
			Rotulas Inferiores		Gallo		Hamamienta		Cojineria					
			Resortes o Ballestas		Hamamienta		Extintor		Cojineria					
			Amortiguadores		Botiquin		Señales de advertencia		Cojineria					
			Tijeras		Señales de advertencia		Eje1 llanta Derecha		Cojineria					
			Limpiaaparabrisas		Eje1 llanta Izquierda		Eje2 llanta Derecha		Cojineria					
			Retrovisores		Eje2 llanta Derecha		Eje2 llanta Izquierda		Cojineria					
			Pilo		Eje2 llanta Izquierda		Eje1 Rin Derecho		Cojineria					
			Dispositivo de velocidad		Eje1 Rin Derecho				Cojineria					
			Parabrisas						Cojineria					
			Ventanillas						Cojineria					
			Puertas						Cojineria					
			Cinturones de Seguridad						Cojineria					
			Salidas emergencia y Martillo						Cojineria					
			Direccionales						Cojineria					
			Stop						Cojineria					
			Reversa						Cojineria					

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.9	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.9	3.8
Eje 2	4.2	4.4

4100000-386729006:LIN
CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
oscar ivan agudelo

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.