

30/9/21 09:19

Revisión Bimensual

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

**CDA** VASQUEZ COBO  
 CDA VASQUEZ COBO, NIT  
 900576533-0 Av 2B # 28Norte-37, CALI  
 (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

<b>FECHA</b>		<b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b>	
Fecha de prueba 2021-09-30	Nombre o razón social GIROS Y FINANZAS	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 860006797	
Dirección CRA 32 37 A 25		Teléfono 1000000	Ciudad Cali
			Departamento Valle del cauca
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>			
Placa WMW290	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta
Modelo 2016	No. de licencia de tránsito 10011214737	Fecha Matricula 2016-01-28	Marca Kia
No. Motor G4GCEW001916	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1975	Linea New sportage lx
		Kilometraje 123000	Combustible Gasolina
		Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )
			Blindaje SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	78.10		78.10		65.30		76.60	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54.90	50	%	Eje 1 izquierdo 2910.00	4583.00	N	Eje 1 Derecho 2507.00	4465.00	N	13.80	30	%
			Eje 2 izquierdo 1689.00	3430.00	N	Eje 2 Derecho 1685.00	3525.00	N	0.24	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
18.80	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.04	0.04						

Inspección Visual											
G8	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE			
G7	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE			
G4	Ventanillas	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE			
G5	Direccionales	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE			
G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE			
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Luz placa	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE			
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G9	Laltoneria y Pintura	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE			
G6	Banderola	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE			
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE			
G5	Andaje de Bateria	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G8	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE			
G1	Aseo General	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE			
G11	Pisos	CUMPLE	G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE			
G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE			
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE			
G4	Parabrisas	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE			
G1	Espesjes	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Andaje Sillas	CUMPLE	G8	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE			
G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE			
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE			
G5	Luz interna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE			
G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE			
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE						

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS