

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000461-2109



CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2021-09-30	Nombre o razón social: BEDOYA GRISALES ZENAIDA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 38756454			
Dirección: CORREGIMIENTO PALMASECA	Telefono: 3127060804	Ciudad: CALI		Departamento: VALLE DEL CAUCA			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: ESY807	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2021	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 117220	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10020528318	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: BEDOYA GRISALES ZENAIDA		



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	48		48		45		40	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
51,5	50	%	2310	4315	N	2490	4022	N	7,2	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	1410	3434	N	1489	3139	N	4,7	30	%
12,8"	18	%	Eje 1 Izquierdo		Eje 1 Derecho		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho		
			Eje 2 Izquierdo		Eje 2 Derecho		Eje 4 Izquierdo		Eje 5 Derecho		
			Eje 3 Izquierdo		Eje 5 Izquierdo						
Desviación Lateral											
Eje 1	1	Eje 2	13"	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)		
Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5 Luz de parqueo	CUMPLE		G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G6 Luz Interna	CUMPLE		G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA				
G1 Anclaje sillón	CUMPLE		G5 Luz Placa	CUMPLE		G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA				
G1 Estado lubos escape	CUMPLE		G5 Luces Altas	CUMPLE		G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA				
G1 Aseo General	CUMPLE		G5 Luces Bajas	CUMPLE		G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA				
G1 Espejos	CUMPLE		G5 Indicadores de tablero	CUMPLE		G8 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE				
G2 Puntos	CUMPLE		G5 Terminales Batería	CUMPLE		G8 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE		G5 Anclaje de batería	CUMPLE		G8 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores	NO APLICA		G5 Desempeñador	CUMPLE		G8 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G6 Cruzota	CUMPLE		G8 Eje3 Rln Derecho	NO APLICA				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6 Linterna	CUMPLE		G8 Eje3 Rln Izquierdo	NO APLICA				
G2 Amortiguadores	CUMPLE		G6 Triángulos	CUMPLE		G8 Eje4 Rln Derecho	NO APLICA				
G2 Tijeras	CUMPLE		G6 Banderola	CUMPLE		G8 Eje4 Rln Izquierdo	NO APLICA				
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE		G6 Tacos	CUMPLE		G8 Eje5 Rln Derecho	NO APLICA				
G3 Retrovisores	CUMPLE		G6 Llanta de repuesto	CUMPLE		G8 Eje5 Rln Izquierdo	NO APLICA				
G3 Pito	CUMPLE		G6 Gato	CUMPLE		G9 Latorneria y Pintura	CUMPLE				
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6 Herramienta	CUMPLE		G9 Tapiceria	CUMPLE				
G4 Parabrisas	CUMPLE		G6 Extingtor	CUMPLE		G9 Cojineria	CUMPLE				
G4 Ventanillas	NO APLICA		G6 Botiquin	CUMPLE		G10 Caja de Dirección	CUMPLE				
G4 Puertas	CUMPLE		G6 Señales de advertencia	CUMPLE		G10 Terminales	CUMPLE				
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		G10 Brazos Axiales	CUMPLE				
G4 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA		G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		G11 Bastidor	CUMPLE				
G5 Direccionales	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		G11 Pisos	CUMPLE				
G5 Stop	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		G12 Promedio de Distancia	NO APLICA				
G5 Reversa	CUMPLE		G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA		G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA				

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 (m/km).) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		8,5
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,9	7,7
Eje 2	7,8	7,8

CRISTIAN YOVANNY OVIEDO RICAURTE
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.