

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00016061-2110



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA

Fecha de prueba:
2021-10-05

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social:

ALVEAR SARAVIA ADOLFO ENRIQUE

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 9297571

Dirección:

CRA 32 NO 25-110

Teléfono:

3166778263

Ciudad:

CARTAGENA

Departamento:

BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

TVC573

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER DYNAMIQUE 4X4

Clase:

CAMPERO

Modelo:

2016

Cilindraje:

1998

Kilometraje:

273273

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10009464731

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO ARTICA

Empresa:

Conductor:

ALVEAR SARAVIA ADOLFO ENRIQUE



Fecha 2021-10-05, Placa TVC573 Hora 10:16



Fecha 2021-10-05, Placa TVC573 Hora 10:56

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad		
		57			56			60			45	40	%		
Frenos															
Eficacia Total	Mínimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
51,4	50	%	Eje 1 Izquierdo		2325	4218	N	Eje 1 Derecho		2304	4022	N	0,9	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo		1074	2845	N	Eje 2 Derecho		1366	2649	N	21,4*	30	%
			Eje 3 Izquierdo					Eje 3 Derecho							
			Eje 4 Izquierdo					Eje 4 Derecho							
18,2	18	%	Eje 5 Izquierdo					Eje 5 Derecho							

Desviación Lateral

Eje 1	-0,5	Eje 2	1,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Visual										
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G5 Luz de parqueo		CUMPLE	G7 Eje3 llanta izquierda		CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G5 Luz interna		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE		
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G5 Luz Placa		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE		
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G5 Luces Altas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE		
G1 Aseo General		CUMPLE	G5 Luces Bajas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE		
G1 Espejos		CUMPLE	G5 Indicadores de tablero		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE		
G2 Pernos		CUMPLE	G5 Terminales Batería		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2 Soportes		CUMPLE	G5 Anclaje de batería		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
G2 Rotulas Superiores		CUMPLE	G5 Desempeñador		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2 Rotulas inferiores		CUMPLE	G6 Cruzeta		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G6 Linterna		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2 Amortiguadores		CUMPLE	G6 Triángulos		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE		
G2 Tijeras		CUMPLE	G6 Banderola		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G3 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G6 Tacos		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE		
G3 Retrovisores		CUMPLE	G6 Llanta de respuesto		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G3 Pilo		CUMPLE	G6 Gato		CUMPLE	G9 Latonería y Pintura		CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G6 Herramienta		CUMPLE	G9 Tapicería		CUMPLE		
G4 Parabrisas		CUMPLE	G6 Extintor		CUMPLE	G9 Cojinería		CUMPLE		
G4 Ventanillas		CUMPLE	G6 Botiquín		CUMPLE	G10 Caja de Dirección		CUMPLE		
G4 Puertas		CUMPLE	G6 Señales de advertencia		CUMPLE	G10 Terminales		CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G10 Brazos Axiales		CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G11 Bastidor		CUMPLE		
G5 Direccionales		CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G11 Pisos		CUMPLE		
G5 Stop		CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G12 Promedio de Distancia		CUMPLE		
G5 Reversa		CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo		CUMPLE		

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.23	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,58	4,12
Eje 2	5,47	3,68

Jose Izquierdo
JOSE MANUEL IZQUIERDO SAURITH

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.