

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00001196-2110
 CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
 NIT 900634983-0
 CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
 Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO		Documento de identidad:	No. 52496663
2021-10-08				CC. (X) NIT. () CE. ()	
Dirección:	Telefono:	3213738383	Ciudad:	MOSQUERA	Departamento: CUNDINAMARCA
CR 10 5 145					
DATOS DEL VEHICULO					
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:
FRR444	DFSK	EQ6390PF22Q 1.3	CAMIONETA	2019	1310
					Kilometraje: 150709
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:
PUBLICO	10017387078	GASOLINA	BLANCO		LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad				
	61		63		60		46	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
68,5	50	%							2,7	30	%		
			Eje 1 Izquierdo	2024	3169	N	Eje 1 Derecho	1970	2786	N	18,7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2689	3473	N	Eje 2 Derecho	2185	3502	N			
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
35,7	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral												
Eje 1	0	Eje 2	6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)		

Inspección Visual												
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE				
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE				
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G10	Caja de Dirección	CUMPLE				
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE				
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE				
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE				
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE				
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE				
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE							
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE							
G3	Pilo	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE							
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE							
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE							
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE							
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE							
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE							
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE							
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE							
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE							
G5	Reversa	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE							

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.2	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,5	4,8
Eje 2	4,3	4,8

CDA MOTOS & AUTOS
 NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ

[Firma]
 Oscar Ivan Agudelo

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.