



FORMATO DE RESULTADOS DE REVISION PREVENTIVA

Compañía de Diagnóstico Automotor
S.A. de C.V.

Fecha

D	M	A
8	Oct	2021

No. Formulario

- 62 -

Modelo 2010 Placa UFFW 790
 Empresa TSE en salud.
 Proprietario Nelly Velaz Bonera

Marca Renault
 Clase Automov. v.T.
 Tel. 3188468779.

ESTADO DEL MOTOR	C	NC
Estado Cableado Electrico	✓	
Fugas de aceite	✓	
Soporte bateria	✓	
Fuga de combustible	✓	
Fugas refrigerante	✓	
Correas Motor	✓	
Humo Azul	✓	
Humo negro	✓	

SUSPENSION	C	NC
Fijación elementos de la Suspension	✓	
Llantas labrado	✓	
Llanta de repuesto	✓	
Amortiguadores existencia / fugas	✓	
Tijeras	✓	
Terminales de dirección	✓	
Rotulas	✓	
Ballestas / resortes	✓	
Pernos / Tuercas Ruedas	✓	

TRANSMISION	C	NC
Ajuste	✓	
Juego excesivo cardan	N.A.	
Cadena - cardan	N.A.	
Fugas de aceite	✓	

FRENOS	C	NC
Fugas aire o liquido	✓	
Tubos y mangueras de frenos	✓	
Nivel liquido	✓	

CARROCERIA	C	NC
Placas laterales reflectivos	✓	
Placa reflectiva superior	✓	
Logos / emblemas	✓	
Latoneria y pintura	✓	
Bomperes	✓	
Pisos y estribos	✓	
Chapas puertas	✓	
Puerta bodega	✓	
salidas de emergencia y mecanismos de accionamiento	N.A.	
Placas reglamentarias	✓	

EQUIPO DE CARRETERA	C	NC
Extintor Vencimiento	✓	
Botiquin	✓	
Cruceta	✓	
Tacos	✓	
Repuestos - Herramienta	✓	
Gato	✓	

CABINA	C	NC
Tacómetro	✓	
Luces interiores	✓	
Dispositivo de cobro (Taxímetro)	N.A.	
Control de velocidad (si aplica)	N.A.	
Luz techo	✓	
Luz tablas	N.A.	
Anclaje sillas	✓	
Silleteria y cojineria	✓	
Cinturones de seguridad	✓	
Timbre	N.A.	
Estado de pisos	✓	

LUCES EXTERIORES	C	NC
Luces bajas	✓	
Luces altas	✓	
Luz de posición	✓	
Direccionales	✓	
Luz de freno	✓	
Luz reversa	✓	
Alarma de reverso	N.A.	
Luces de parqueo	✓	
Pito	✓	
Espejos	✓	
Plumillas	✓	

CAJA VELOCIDADES	C	NC
Funcionamiento embrague	✓	
Fugas de aceite	✓	
soporte caja	✓	
Juego barras accionamiento caja	✓	

- El CDA NO se hace responsable de los daños ocasionados en los vehiculos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas excede las condiciones normales de funcionamiento en las vías.
- El CDA no se responsabiliza por elementos de valor dejados dentro del vehiculo.
- Revise su vehiculo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido de las mismas.
- Esta inspección no está sujeta a futuras visitas del vehiculo al CDA para RTM y EC, ya que ésta deberá realizarse bajo todos los parámetros de ley, por lo tanto el CDA mantiene su independencia e imparcialidad en los resultados.
- Estos resultados no reemplazan el certificado de Revisión Técnico-mecánica y Emisiones contaminantes.
- Esta inspección se realizará en una única visita y el cliente es responsable de realizar las respectivas correcciones y la verificación de las mismas.

Observaciones:

CDA
LOS LIBERTADORES
 JEFES TÉCNICOS

CDA
LOS LIBERTADORES
 OPERARIO



DIAGNOSTICENTRO LOS LIBERTADORES
 NIT: 9001436269
 CALLE 42 N° 8-11
 Tel - 2855842
 PALMIRA - Valle del Cauca
 cdaoslibertadorespalmira@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL
1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2021-10-08 09:02:28	Nombre o Razón social NELLY VELEZ BARRERA	Documento de Identidad CC(X) NIT() No. 38951959
Dirección CL 42A 9A 77	Teléfono fijo o Número de Celular 3188468779	Ciudad PALMIRA
Correo Electrónico		Departamento Valle del Cauca

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa UPW790	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase AUTOMOVIL	Marca RENAULT	Línea LOGAN DYNAMIQUE
Modelo 2010	Número de licencia de tránsito 10017434290	Fecha de matrícula 2010-02-10	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Gas-gasolina	VIN o Chasis 9FBL5RAHBAM027964
No de motor F718UA07657	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1598	Kilometraje 452270	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería SEDAN	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Mínima	Unidad
Izquierda	63.0	Derecha	85.0	Izquierda	67.0	Derecha	40 %

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo		Unidad	Fuerza Derecho		Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
	Valor	Peso		Valor	Peso					
Eje 1	2874	4002	N	2619	3051	N	8.87	20	30	%
Eje 2	1128	2855	N	1158	2325	N	2.59	20	30	%
Eje 3			N			N		20	30	%
Eje 4			N			N		20	30	%
Eje 5			N			N		20	30	%
Eficacia Total		Valor 63.6		Mínimo 50		Unidad %				

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Unidad
			Izquierdo	Derecho	Sumatoria	Izquierdo	Derecho	Sumatoria	
8.17*	18	%	863	6857	N	137	5376	N	

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-)10	Unidad
-8.40	-8.10					m/Km

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior el 18%.	FRENOS		X
TOTAL				1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2.87	3.03				
DERECHA	2.65	2.97				2.64

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI_X_NO_

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI_ NO_

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	26.0	30.0				
DERECHA	28.0	30.0				28.0

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
DESVIACION LATERAL	VAMAG	10521	HPA 5202			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	ANDRES FELIPE SANCLEMENTE
VISUAL	ANDRES FELIPE SANCLEMENTE
DESVIACION LATERAL	ANDRES FELIPE SANCLEMENTE

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Taty

ERIKA TATIANA CASTRO ROMERO
Director técnico

Fin del informe