


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001193-2110

CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
 NIT 900634983-0
 CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
 Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2021-10-06	Nombre o razón social: NORBERTO TELLEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 19351603			
Dirección: CRA 56A 4 09	Telefono: 3105509263	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: SMD356	Marca: HAFEI	Línea: MINYI HFJ6370H	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2009	Cilindraje: 1051	Kilometraje: 365317	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10022110317	Combustible: GASOLINA	Cobr: BLANCO	Empresa:	Conductor: NORBERTO TELLEZ		



Suspensión (SI aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	55		41		41		45	40	%

Franco										
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo			Eje 1 Derecho			Desequilibrio	
71,5	50	%	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Máximo	Unidad
			1937	2708	N	1843	2806	N	2,8	30
			Eje 2 Izquierdo	2342	3090	N	Eje 2 Derecho	2009	2708	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho				
19,4	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho			

Desviación Lateral

Eje 1	0,8	Eje 2	3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	---	-------	-------	-------	-------------	--------	--------

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Lateralera y Pintura	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojinera	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G2 Rolulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G10 Terminales Axiales	CUMPLE
G2 Rolulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G11 Basidór	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llenia de respueso	CUMPLE		
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extingir	CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE		
G5 Direccionalas	CUMPLE	G7 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE		
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

- G1: CARROCERÍA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRRO

RESULTADO : APROBADO
 NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	± 1	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,4	3,6
Eje 2	4,8	4,5

CDA MOTOS & AUTOS
 NIT-900.634.983-0 BOGOTÁ

Oscar Ivan Agudelo
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
 Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.