

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	Eficacia	A	B
			Total	X
<b>D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375</b>				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0
<b>D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA</b>				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

**CONFORMIDAD DE LA REVISION**

APROBADO: SLX NO \_\_\_\_\_

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION  
 99845

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Eje1 derecha 1 3.20mm ; Eje2 derecha 1 2.76mm ; Eje1 izquierda 1 3.90mm ; Eje2 izquierda 1 4.32mm ;



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CRISTHIAN CAMILO SANDOVAL SUAREZ

**M. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION PREVENTIVA**

Heriberto Rafael Gutierrez [Foto trasera], Heriberto Rafael Gutierrez [Inspección sensorial motor], Heriberto Rafael Gutierrez [Inspección sensorial exterior], Heriberto Rafael Gutierrez [Profundidad de labrado], Heriberto Rafael Gutierrez [Tercera placa], Heriberto Rafael Gutierrez [Foto delanera], Heriberto Rafael Gutiérrez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Heriberto Rafael Gutierrez [Inspección sensorial Interior], Heriberto Rafael Gutierrez [Inspección sensorial inferior].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

**RUEDA SEGURO** CDA RUEDA SEGURO LTDA. NIT: 9001702151  
 CI 13 No 43 02, BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ)  
 TEL: 7450298

AINFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2021-10-16	JOSE MARTIN CANTI ESQUERRA	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 31415928	
Dirección		Ciudad	Departamento
CLL 45 1A-24		Bogotá, d.c.	Bogotá

3. DATOS DEL VEHICULO			
Placa	País	Servicio	Clase
MNR895	Colombia	Público	Camioneta
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color
2016	10010923769	2016-06-01	Blanco luna
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje
SOR484FTAF004324	OTTO	1971	34285
			Numero de Silas
			5 SI ( ) NO (X)
			Vidrios Polarizados
			SI ( ) NO (X)

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Baja Derecha	Baja Izquierda	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
	-	-	dBa					klux/1m			%			klux/1m

7. Suspensión (si aplica)			
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor
89.20	96.40	Trasera Izquierda	Valor
		Trasera Derecha	Valor
			86.50
			Mínimo
			40
			Unidad

8. Frenos			
Efrecia total	Mínimo	Unidad	Fuerza
58.40	50	%	
			Eje 1
			3139.00
			5178.00
			N
			Eje 2
			2506.00
			3730.00
			N
			Eje 3
			N
			Eje 4
			N
			Eje 5
			N
			Eje 1
			0.15
			Eje 2
			0.15
			Eje 3
			Eje 4
			Eje 5

9. Desviación lateral			
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4
-0.02	0.15		
			Eje 5
			Máximo +/-
			10
			Unidad m/km

10. Dispositivos de cobro (si aplica)			
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo
		%	Máximo
		%	Unidad %

11. Emisiones de gases			
Temp Rpm	Monóxido de carbono	Dióxido de carbono	Oxígeno O2
°C	CO	CO2	O2
	Unidad	Unidad	Unidad
	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma
	CO	CO2	HC
	Palanti	Palanti	HC
	Crucero	Crucero	Crucero
	%	%	%
			Unidad
			NO
			Vr Norma
			Palanti
			Crucero
			%

11. b. Vehiculos a Diesel (opacidad)			
Temp Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3
°C	Unid	Unid	Unid
	%	%	%
			Unid
			Valor
			Norma
			%