FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000196-2006

MOTOS Y AUTOS BOGOTÁ LTDA
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel 9370352
BOGOTÁ

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Documento de Identidad:			
2020-06-02	VICENTE LOPEZ	CC. (X) NIT. ( ) CE. ( )	No. 10235173		
Dirección:	**Telefono:**	**Ciudad:**	**Departamento:**		
CARREA80B6-34	3213915996	MANIZALES	CALDAS		

DATOS DEL VEHICULO

Placa:	Marca:	Linea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:
WLL629	DFSK	EQ6390PF22Q 1.3	CAMIONETA	2015	1310	231804

Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:
PUBLICO	10019641259	GASOLINA - GAS	BLANCO		VICENTE LOPEZ

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	65		65		68		49	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71,7	50	%	Eje 1 Izquierdo	2171	2649	N	Eje 1 Derecho	2197	2757	N	1,2	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2386	3483	N	Eje 2 Derecho	1973	3316	N	17,7	30	%
Eficacia Auxiliar	**Mínimo**	**Unidad**	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
35,6	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	2	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Visual

G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G10	Caja de Direccion	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de bateria	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderole	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE			
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE			
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE			
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE			
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE			
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE			
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE			
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE			
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			
G5	Reversa	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			

G1: CARROCERIA **G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD** **G7: LLANTAS** **G10: SISTEMA DE DIRECCION**
G2: SISTEMA DE SUSPENSION **G5: SISTEMA ELECTRICO** **G8: RINES** **G11: CHASIS**
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD **G6: EQUIPO DE CARRETERA** **G9: ESTADO DE PRESENTACION** **G12: DISPOSITIVOS DE COBRO**

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,42
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,25	3,45
Eje 2	5,24	5,21

DANIEL VICENTE FIGUEROA C
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

CDA MOTOS & AUTOS
NIT:900.634.983-0 BOGOTA