

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000326-2010

MOTOS Y AUTOS BOGOTÁ LTDA
 NIT 900634983-0
 CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel
 9370352
 BOGOTÁ

FECHA
 Fecha de prueba: 2020-10-24
 Dirección: CARREA80B6-34

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
 Nombre o razón social: VICENTE LOPEZ
 Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 10235173
 Teléfono: 3213815996
 Ciudad: MANIZALES Departamento: CALDAS

DATOS DEL VEHICULO
 Placa: WLL629
 Marca: DFSK
 Línea: EQ6390PF22Q 1.3
 Clase: CAMIONETA
 Modelo: 2015
 Cilindrada: 1319
 Kilometraje: 46582
 Servicio: PUBLICO
 No Licencia Tránsito: 10019641259
 Combustible: GASOLINA - GAS
 Color: BLANCO
 Empresa:
 Conductor: VICENTE ANTONIO LOPEZ



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad			
		75			75			71			50	40	%			
Suspensión (Si aplica)																
Frenos																
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo		Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
69,9	50	%	Eje 2 Izquierdo		2112	2963	N	Eje 2 Derecho		2107	2786	N	8,2	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		2376	3443	N	Eje 3 Derecho		1999	3090	N	15,9	30	%	
34,1	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho									
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								

Eje 1		0	Eje 2		1	Eje 3		1	Eje 4		1	Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral																	
Inspección Visual																	
G1	Identificación reglamentaria			CUMPLE		G5	Luz de parqueo			CUMPLE		G8	Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G1	Distintivo de la empresa			CUMPLE		G5	Luz Interna			CUMPLE		G8	Eje2 Rin Derecho			CUMPLE	
G1	Andamiaje sillas			CUMPLE		G5	Luz Placa			CUMPLE		G8	Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G1	Estado tubos escape			CUMPLE		G5	Luces Altas			CUMPLE		G9	Latanena y Pintura			CUMPLE	
G1	Asso General			CUMPLE		G5	Luces Bajas			CUMPLE		G9	Tapicería			CUMPLE	
G1	Espesores			CUMPLE		G5	Indicadores de tablero			CUMPLE		G9	Cajonera			CUMPLE	
G2	Pantus			CUMPLE		G5	Terminales Bateria			CUMPLE		G10	Caja de Dirección			CUMPLE	
G2	Soportes			CUMPLE		G5	Andamio de batería			CUMPLE		G10	Terminales			CUMPLE	
G2	Rotulas Superiores			CUMPLE		G5	Desempeñador			CUMPLE		G10	Brazos Axiales			CUMPLE	
G2	Rotulas Inferiores			CUMPLE		G6	Cruzeta			CUMPLE		G11	Besidor			CUMPLE	
G2	Resortes u Ballastas			CUMPLE		G6	Linterna			CUMPLE		G12	Pisos			CUMPLE	
G2	Amortiguadores			CUMPLE		G6	Triángulos			CUMPLE		G12	Promedio de Distancia			CUMPLE	
G2	Tijeras			CUMPLE		G6	Banderola			CUMPLE		G12	Promedio de Tiempo			CUMPLE	
G3	Limpaparabrisas			CUMPLE		G6	Tacos			CUMPLE						CUMPLE	
G3	Retrovisores			CUMPLE		G6	Llanta de respaldo			CUMPLE						CUMPLE	
G3	Pito			CUMPLE		G6	Gato			CUMPLE						CUMPLE	
G3	Dispositivo de velocidad			CUMPLE		G6	Herramienta			CUMPLE						CUMPLE	
G4	Parabrisas			CUMPLE		G6	Extintor			CUMPLE						CUMPLE	
G4	Ventanillas			CUMPLE		G6	Boliquín			CUMPLE						CUMPLE	
G4	Puertas			CUMPLE		G6	Señales de advertencia			CUMPLE						CUMPLE	
G4	Cinturones de Seguridad			CUMPLE		G7	Eje1 llanta Derecha			CUMPLE						CUMPLE	
G4	Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE		G7	Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE						CUMPLE	
G5	Direccionales			CUMPLE		G7	Eje2 llanta Derecha			CUMPLE						CUMPLE	
G5	Stop			CUMPLE		G7	Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE						CUMPLE	
G5	Reversa			CUMPLE		G8	Eje1 Rin Derecho			CUMPLE						CUMPLE	

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

CDA MOTOS & AUTOS
 NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Respaldo	4,52	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,2	3,21
Eje 2	3,5	3,4