

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000461-2012  
**MOTOS Y AUTOS BOGOTA LTDA**  
 NIT 900634983-0  
 CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel  
 9370352  
 BOGOTÁ



**FECHA**  
 Fecha de prueba: 2020-12-22

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**  
 Nombre o razón social: VICENTE LOPEZ  
 Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 10255473  
 Dirección: CARREA#0B6-34 Teléfono: 3213915896 Ciudad: MANIZALES Departamento: CALDAS

**DATOS DEL VEHICULO**  
 Placa: WLL629 Marca: DFSK Línea: EQ6390PF22Q 1.3 Clase: CAMIONETA Modelo: 2015 Cilindrada: 1310 Kilometraje: 248520  
 Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10019641259 Combustible: GASOLINA - GAS Color: BLANCO Empresa: Conductor: VICENTE LOPEZ



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Desequilibrio		Máximo		Unidad	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
66,7	%	50	%	2894	N	3053	N	5,2	%	30	%	3,3	%
27,5	%	18	%	1926	N	1863	N	3,3	%	30	%		

  

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
0	%	7	%						

  

Inspección Visual		Inspección Visual	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE
G1 Anclaje sillón	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE
G2 Puntos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desemperador	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extinguidor	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Seriales de advertencia	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	5,24
Izquierda Derecha	
Eje 1	4,92
Eje 2	4,03

**CDA MOTOS & AUTOS**  
 NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ

*Oscar Ivan Agudelo*  
**oscar Ivan agudelo**

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes