

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 0000660-2102



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
 NIT 900634983-0
 CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel
 9370352
 BOGOTÁ

FECHA
 Fecha de prueba: 2021-02-27
 Nombre o razón social: VICENTE LOPEZ
 Documento de identidad: CC. | X | NIT. (| CE. () No: 10235173

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO
 Dirección: CARRETERA-54 Teléfono: 3213015906 Ciudad: MANZALES Departamento: CALDAS

DATOS DEL VEHICULO
 Marca: WLE25 Modelo: CAMIONETA Año: 2015 Motor: OFSK Combustible: GASOLINA - GAS Color: BLANCO
 Tipo: PUBLICO No. Licencia Tránsito: 18018641258 Empresa: Conductor: JOHANA ANDREA TORRES DIAZ



Deflators Izquierda	Valor 74	Deflators Derecha	Valor 73	Suspensión (Si aplica)		Valor 46	Mínimo 40	Unidad %
				Fuerza	Peso			
Eficacia Total	72.3	50	%	2259	3065	2077	2865	
Eficacia Axles	38.3	18	%	2533	3473	3341	3288	

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5	
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5	Luz de parqueo	CUMPLE		G9	Eje 1 Rln izquierdo
G1	Distribución de la suspensión	CUMPLE		G5	Luz interna	CUMPLE		G6	Eje 2 Rln Derecho
G1	Artículo 48a	CUMPLE		G5	Luz Plano	CUMPLE		G8	Eje 2 Rln izquierdo
G1	Estado tubos escape	CUMPLE		G5	Luzs Afías	CUMPLE		G8	Lateral y Pintura
G1	Asco General	CUMPLE		G5	Luzs Bajos	CUMPLE		G9	Tapiceria
G1	Capejos	CUMPLE		G5	Indicaciones de tablero	CUMPLE		G9	Cajonera
G2	Frenos	CUMPLE		G5	Terminales Bateria	CUMPLE		G10	Caja de Dirección
G2	Soportes	CUMPLE		G5	Anclaje de batería	CUMPLE		G10	Terminales
G2	Rollos Superiores	CUMPLE		G5	Desempeñador	CUMPLE		G10	Bracos Axles
G2	Rollos Inferiores	CUMPLE		G6	Cricota	CUMPLE		G11	Basidor
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6	Linterna	CUMPLE		G11	Phos
G2	Amortiguadores	CUMPLE		G6	Triangulo	CUMPLE		G12	Promedio de Distancia
G2	Tijera	CUMPLE		G6	Banqueta	CUMPLE		G12	Promedio de Tiempo
G3	Limpieparabrisas	CUMPLE		G6	Tacos	CUMPLE			
G3	Rebrotos	CUMPLE		G6	Llanta de respuesto	CUMPLE			
G3	Pho	CUMPLE		G6	Gato	CUMPLE			
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6	Herramienta	CUMPLE			
G4	Parabrisas	CUMPLE		G6	Extintor	CUMPLE			
G4	Ventanas	CUMPLE		G6	Botiquin	CUMPLE			
G4	Puertas	CUMPLE		G6	Señales de advertencia	CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7	Eje 1 Santa Derecha	CUMPLE			
G4	Salidas emergencia y Maniob	CUMPLE		G7	Eje 1 Santa Izquierda	CUMPLE			
G5	Dirrecionales	CUMPLE		G7	Eje 2 Santa Derecha	CUMPLE			
G5	Stop	CUMPLE		G7	Eje 2 Santa Izquierda	CUMPLE			
G5	Reverse	CUMPLE		G8	Eje 1 Rln Derecho	CUMPLE			

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Especio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Respuesto	5.97	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7.30	7.56
Eje 2	7.41	7.44

CDA MOTOS & AUTOS
 NIT 900.634.983-0 BOGOTÁ

Oscar Ivan Agudelo

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.