

# G.D.A.37 S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NIT: 900.165.471-9 Dir: Calle 12 A No 35-61 Tel: 2374176-2374177



## REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA

Ley 1383 Del 20-0 Ministerio de Transporte. Resolución 315 de 2013 y 1565 de 2014

Email: cda37sa@hotmail.com

|   |                             |                                     |                                |   |  |              |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|--------------|
| FORMULARIO No: 57874                          |                             | PLACA AUTO: WLL629                  | F REVISION PREV.: 23-ago.-21   | F. PROX. REVISION: 22-oct.-21           | EMPRESA AFILIADA: TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL | ORDEN- MOVIL |
| MARCA: DFSK                                   | LINEA: EQ6390PF22Q          | MODELO: 2015                        | CLASE: CAMIONETA               | COLOR (es): BLANCO                      |  |              |
| TIPO SERVICIO: PUBLICO URBANO                 | NIVEL DE SERVICIO: ESPECIAL | TARJETA OPERACION: 202959           | LICENCIA TRANSITO: 10019641259 | TIPO MOTOR: GAS-GASOLINA                | Venci Rev. Tecn Oblg: 21-jun.-22             |              |
| DATOS DEL PROPIETARIO                         |                             |                                     |                                |   |  |              |
| NOMBRE PROPIETARIO: TORRES DIAZ JOHANA ANDREA |                             | NIT/CC PROPIETARIO: 52468315        | DIRECCION PROPIETARIO:         |   | TELEFONO PROPIETARIO:                        |              |
| DATOS DEL CONDUCTOR                           |                             |                                     |                                |   |  |              |
| NOMBRE CONDUCTOR: FERNANDO TORRES MENESES     |                             |                                     | CEDULA CONDUCTOR: 19406175     | VENC. LICENCIA CONDUCCION: 25-nov.-22   |  |              |
| DATOS DE LOS SEGUROS                          |                             |                                     |                                |   |  |              |
| SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA: ESTADO        |                             | ASEGURADORA C. CONTRACTUAL: MUNDIAL |                                | ASEGURADORA C. EXTRACONTRA: MUNDIAL     |  |              |
| SEGURO OBLIG VENCIMIENTO: 17-abr.-22          |                             | C. CONTRAC. VENCIMIENTO: 10-nov.-21 |                                | C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO: 10-nov.-21 |  |              |
| RESULTADOS ANALISIS DE GASES                  |                             |                                     |                                |   |  |              |
| Lim CO %:                                     |                             | CO% y otros gas:                    |                                | PPM Resultados:                         |  | Aprobó CO%:  |
| Lim PPM:                                      |                             |                                     |                                |   |  | Aprobó PPM:  |

### OBSERVACIONES:

|  |                                     |                                  |      |   |                         |      |   |                                 |      |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|------|---|-------------------------|------|---|---------------------------------|------|
| Formulario No: 57874                       | 38                                  | Parabrisas Del y Trasero         | Apto | 77                                      | Bujes muelles           | Apto | SISTEMA DE: 14 REVISION EXTERIOR            |                                 |      |
| SISTEMA DE: 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD | 39                                  | Polarizados y tintados           | Apto | 78                                      | Bujes tijeras           | Apto | 118   | Limpiabrisas                    | Apto |
| 1  | 40                                  | Fisuras e impactos               | Apto | 79                                      | Hojas muelles           | Apto | 119   | fisuras chasis                  | Apto |
| 2  | 41                                  | Ventanas laterales               | Apto | 80                                      | Espirales               | Apto | 120   | Peldaños                        | Apto |
| 3  | 42                                  | Salidas de Emergencia            | Apto | 81                                      | Roluias                 | Apto | 121   | Puertas                         | Apto |
| 4  | SISTEMA DE: 6 DIRECCION             |                                  |      | 82                                      | Chasis                  | Apto | 122   | Baul                            | Apto |
| 5  | 43                                  | Alineación                       | Apto | 83                                      | Barra estabilizadora    | Apto | 123   | Carrocena - corrosion           | Apto |
| 6  | 44                                  | Axiales                          | Apto | SISTEMA DE: 11 ALUMBRADO Y BENALIZACION |                         |      | 124   | Compuertas de carga             | Apto |
| 7  | 45                                  | Brazo corto                      | Apto | 84                                      | Intensidad luces        | Apto | 125   | Perforaciones o entrada de agua | Apto |
| 8  | 46                                  | Guardapolvos direccion           | Apto | 85                                      | Pastas frenos           | Apto | 126   | Guardabarros                    | Apto |
| 9  | SISTEMA DE: 7 PRESENTACION INTERIOR |                                  |      | 86                                      | Pastas estacionarias    | Apto | SISTEMA DE: 15 TAXIMETRO                    |                                 |      |
| 10   | 47                                  | Asideros y portaequipajes        | Apto | 87                                      | Exploradoras traseras   | Apto | 127   | Inexistencia taximetro          | Apto |
| 11   | 48                                  | Cinturones de seguridad          | Apto | 88                                      | Colores diferentes      | Apto | 128   | Taximetro no visible            | Apto |
| 12   | 49                                  | Silliteria                       | Apto | 89                                      | Luces reflectivas       | Apto | SISTEMA DE: 16 TRANSMISION Y POTENCIA       |                                 |      |
| 13   | 50                                  | Sillas discapacitados            | Apto | 90                                      | Pastas reversa          | Apto | 129   | Holguras elementos transmision  | Apto |
| 14   | 51                                  | Tapiceria                        | Apto | 91                                      | Comandos luces          | Apto | 130   | Fuga de aceite caja             | Apto |
| 15   | 52                                  | forros                           | Apto | 92                                      | Luces bajas             | Apto | 131   | Cadena proteccion cardan        | Apto |
| 16   | 53                                  | Aseo                             | Apto | 93                                      | Luces Altas             | Apto | 132   | Holguras cardan                 | Apto |
| 17   | 54                                  | Estribos                         | Apto | 94                                      | Luces estribos          | Apto | SISTEMA DE: 12 EMISIONES CONTAMINANTES      |                                 |      |
| 18   | 55                                  | Puertas                          | Apto | 95                                      | Direccionales           | Apto | 104   | Resonador                       | Apto |
| 19   | 56                                  | Pisos (lisos o rotos)            | Apto | 96                                      | Estacionarias           | Apto | 105   | Nivel de opacidad %             | Apto |
| 20   | 57                                  | Timbre                           | Apto | 97                                      | Exploradoras delanteras | Apto | 106   | CO %                            | Apto |
| 21   | SISTEMA DE: 8 FUGAS                 |                                  |      | 98                                      | Reversa                 | Apto | 107   | Exosto                          | Apto |
| 22   | 58                                  | Combustible                      | Apto | 99                                      | frenos                  | Apto | SISTEMA DE: 10 RINES Y VENTANAS             |                                 |      |
| 23   | 59                                  | Aire (mangueras y valvulas)      | Apto | 100                                     | Internas                | Apto | 108   | Bandas laterales                | Apto |
| 24   | SISTEMA DE: 9 MOTOR                 |                                  |      | 101                                     | Cocuyos delanteros      | Apto | 109   | Fisuras                         | Apto |
| 25   | 60                                  | Fugas aceite motor               | Apto | 102                                     | Cocuyos traseros        | Apto | 110   | Banda de rodamiento             | Apto |
| 26   | 61                                  | Bateria                          | Apto | 103                                     | Luz placa               | Apto | 111   | Regrabadas                      | Apto |
| 27   | 62                                  | Cableado electrico en mal estado | Apto | SISTEMA DE: 13 RINES Y VENTANAS         |                         |      | 112   | Delanteras                      | Apto |
| 28   | 63                                  | Radiador (fugas)                 | Apto | 104                                     | Resonador               | Apto | 113   | Traseras                        | Apto |
| 29   | 64                                  | Guaya capo                       | Apto | 105                                     | Nivel de opacidad %     | Apto | 114   | Repuesto                        | Apto |
| 30   | 65                                  | Soportes                         | Apto | 106                                     | CO %                    | Apto | 115   | Rines                           | Apto |
| 31   | 66                                  | Filtros de aire                  | Apto | 107                                     | Exosto                  | Apto | 116   | Guardapolvos ejes               | Apto |
| 32   | SISTEMA DE: 10 SUSPENSION           |                                  |      | 108                                     | Bandas laterales        | Apto | 117   | Pernos y esparragos             | Apto |
| 33   | 67                                  | Guardapolvos rotulas             | Apto | 109                                     | Fisuras                 | Apto | SISTEMA DE: 4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO |                                 |      |
| 34   | 68                                  | Tiranles o brazos                | Apto | 110                                     | Banda de rodamiento     | Apto | 35  | Pito                            | Apto |
| 35   | 69                                  | Amortiguadores delanteros        | Apto | 111                                     | Regrabadas              | Apto | SISTEMA DE: 5 VIDRIOS                       |                                 |      |
| 36   | 70                                  | Amortiguadores traseros          | Apto | 112                                     | Delanteras              | Apto | 36  | Interruptores elevavidrios      | Apto |
| 37   | 71                                  | Soportes sapos                   | Apto | 113                                     | Traseras                | Apto | 37  | Vidrios que distorsionan camp   | Apto |
|  | 72                                  | Fugas amortiguadores             | Apto | 114                                     | Repuesto                | Apto |   |                                 |      |
|  | 73                                  | Tijera inferior                  | Apto | 115                                     | Rines                   | Apto |   |                                 |      |
|  | 74                                  | Tijera superior                  | Apto | 116                                     | Guardapolvos ejes       | Apto |   |                                 |      |
|  | 75                                  | Terminales                       | Apto |   |                         |      |   |                                 |      |
|  | 76                                  | Splinderes                       | Apto |   |                         |      |   |                                 |      |

