


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2021-10-11	Nombre o razón social MIGUEL CARDOZA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 4561640			
Dirección CLLE75 #69-170		Teléfono 2222222	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa EXV205	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch	
Modelo 2019	No. de licencia de tránsito 10017608062	Fecha Matrícula 2019-06-01	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3KJ511153	
No. Motor F4RE410C163420	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 56690	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2021-10-11 EXV205 08:47



2021-10-11 EXV205 08:47

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	82.00		77.70		75.00		86.30		%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
70.00	50	%	2946.00	4405.00	N	2944.00	4329.00	N	0.07	30	%
			2301.00	3555.00	N	3019.00	3727.00	N	23.80*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad									
26.50	18	%			N			N			%
					N			N			%
					N			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.06	0.03				10	m/km

Inspección Visual

G5	Desemparador	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G6	Cruceta	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G6	Banderola	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G9	Cojinería	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G6	Botiquín	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G6	Extintor	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE	G1	Especjos	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.00	4.80
Eje2	4.90	5.30

YILBERT REYNALDO LEIVA RAMIREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)