

C.D.A. 37 S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NIT: 900.165.471-9 Dir Calle 12 A No 35-61 Tel: 2374176-2374177



REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA

Ley 1383 Del 2010 Ministerio de Transporte Resolución 315 de 2013 y 1655 de 2014

Email: cda37sa@hotmail.com

FORMULARIO No 58879	PLACA AUTO WLL629	F. REVISION PREV 21-oct -21	F. PROX. REVISION: 20-dic -21	EMPRESA AFILIADA TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL	ORDEN- MOVIL
MARCA DFSK	LINEA EQ6390PF22Q	MODELO 2015	CLASE CAMIONETA	COLOR (es) BLANCO	
TIPO SERVICIO PUBLICO URBANO	NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL	TARJETA OPERACION 202959	LICENCIA TRANSITO 10019641259	TIPO MOTOR GAS-GASOLINA	Venci Rev. Tecn Oblig 21-jun -22
DATOS DEL PROPIETARIO					
NOMBRE PROPIETARIO TORRES DIAZ JOHANA ANDREA		NIT CC PROPIETARIO 52468315	DIRECCION PROPIETARIO		TELEFONO PROPIETARIO
DATOS DEL CONDUCTOR					
NOMBRE CONDUCTOR FERNANDO TORRES MENESES			CEDULA CONDUCTOR 19406175	VENC. LICENCIA CONDUCCION 25-nov -22	
DATOS DE LOS SEGUROS					
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA ESTADO		ASEGURADORA C. CONTRACTUAL MUNDIAL		ASEGURADORA C. EXTRACONTRA MUNDIAL	
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 17-abr -22		C. CONTRAC. VENCIMIENTO 10-nov -21		C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO 10-nov -21	
RESULTADOS ANALISIS DE GASES					
Lim CO %	CO% y otros gas	PPM Resultados:	Aprobó CO%		
Lim PPM:			Aprobó PPM:		

OBSERVACIONES:

Formulario No: 58879	
SISTEMA DE: 1 EQUIPOS PREVENCION SEGURIDAD	
1 Retrovisores	Apto
2 Botiquin	Apto
3 Espejos laterales	Apto
4 Espejo puerta trasera	Apto
5 Extintor	Apto
6 Gato hidraulico	Apto
7 Herramientas	Apto
8 Linterna	Apto
9 Martillo rompe vidrios-galana	Apto
10 Soporte repuesto	Apto
11 Tacos	Apto
12 Triangulos	Apto
13 Dispositivo de velocidad	Apto
14 Chaleco	Apto
SISTEMA DE: 2 AJUSTAMIENTO Y OTROS	
15 Bumper trasero	Apto
16 Numero de movil	Apto
17 Cautchos puertas	Apto
18 Latoreria	Apto
19 Pintura general	Apto
20 Bumper delantero	Apto
21 Logotipos de la empresa	Apto
22 PBX Como conduzo?	Apto
23 Calcomanias Salida Emergencia	Apto
24 Anclas cortantes	Apto
25 Placas laterales y de techo	Apto
26 Tapa aceite y tapa combustible	Apto
27 Chicos y marjes	Apto
SISTEMA DE: 3 FRENOS	
28 Liquido frenos	Apto
29 Booster	Apto
30 Tubos mangueras	Apto
31 Guayas Fundas Varillas	Apto
32 Pedal	Apto
33 Bomba principal	Apto
34 Freno mano	Apto
SISTEMA DE: 4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO	
35 Ato	Apto
SISTEMA DE: 5 VIDRIOS	
36 Interruptores elevavidrios	Apto
37 Vidrios que deterioran camp	Apto

38 Parabrisas Del y Trasero	Apto
39 Polarizados e entintados	Apto
40 Fisuras e impactos	Apto
41 Ventanas laterales	Apto
42 Salidas de Emergencia	Apto
SISTEMA DE: 6 DIRECCION	
43 Alineación	Apto
44 Axiales	Apto
45 Brazo corto	Apto
46 Guardapolvos direccion	Apto
SISTEMA DE: 7 PRESENTACION INTERIOR	
47 Asideros y portaequipajes	Apto
48 Cinturones de seguridad	Apto
49 Silleria	Apto
50 Sillas discapacitados	Apto
51 Tapiceria	Apto
52 forros	Apto
53 Aseo	Apto
54 Estribos	Apto
55 Puertas	Apto
56 Pisos (lisos o rotos)	Apto
57 Timbre	Apto
SISTEMA DE: 8 FUGAS	
58 Combustible	Apto
59 Aire (mangueras y valvulas)	Apto
SISTEMA DE: 9 MOTOR	
60 Fugas aceite motor	Apto
61 Bateria	Apto
62 Cableado electrico en mal estado	Apto
63 Radiador (fugas)	Apto
64 Guaya capo	Apto
65 Soportes	Apto
66 Filtros de aire	Apto
SISTEMA DE: 10 SUSPENSION	
67 Guardapolvos rotulas	Apto
68 Tirantes o brazos	Apto
69 Amortiguadores delanteros	Apto
70 Amortiguadores traseros	Apto
71 Soportes sapos	Apto
72 Fugas amortiguadores	Apto
73 Tijera inferior	Apto
74 Tijera superior	Apto
75 Terminales	Apto
76 Spinderos	Apto
77 Bujes muelles	Apto
78 Bujes tijeras	Apto
79 Hojas muelles	Apto
80 Espirales	Apto
81 Rotulas	Apto
82 Chasis	Apto
83 Barra estabilizadora	Apto
SISTEMA DE: 11 ALUMBRADO Y SEÑALIZACION	
84 Intensidad luces	Apto
85 Pastas frenos	Apto
86 Pastas estacionarias	Apto
87 Exploradoras traseras	Apto
88 Colores diferentes	Apto
89 Luces reflectivas	Apto
90 Pastas reversa	Apto
91 Comandos luces	Apto
92 Luces bajas	Apto
93 Luces Altas	Apto
94 Luces estribos	Apto
95 Direccionales	Apto
96 Estacionarias	Apto
97 Exploradoras delanteras	Apto
98 Reversa	Apto
99 frenos	Apto
100 Internas	Apto
101 Cocuyos delanteros	Apto
102 Cocuyos traseros	Apto
103 Luz placa	Apto
SISTEMA DE: 12 EMISIONES CONTAMINANTES	
104 Resonador	Apto
105 Nivel de opacidad %	Apto
106 CO %	Apto
107 Exosto	Apto
SISTEMA DE: 13 RINES Y LLANTAS	
108 Bandas laterales	Apto
109 Fisuras	Apto
110 Banda de rodamiento	Apto
111 Regrabadas	Apto
112 Delanteras	Apto
113 Traseras	Apto
114 Repuesto	Apto
115 Rines	Apto
116 Guardapolvos ejes	Apto
117 Pernos y esparragos	Apto

SISTEMA DE: 14 REVISION EXTERIOR	
118 Limpiabrisas	Apto
119 fisuras chasis	Apto
120 Peldaños	Apto
121 Puertas	Apto
122 Baul	Apto
123 Carrocera - corrosion	Apto
124 Compuertas de carga	Apto
125 Perforaciones o entrada de agua	Apto
126 Guardabarros	Apto
SISTEMA DE: 15 TAXIMETRO	
127 Inexistencia taximetro	Apto
128 Taximetro no visible	Apto
SISTEMA DE: 16 TRANSMISION Y POTENCIA	
129 Holguras elementos transmision	Apto
130 Fuga de aceite caja	Apto
131 Cadena proteccion cardan	Apto
132 Holguras cardan	Apto

Señor usuario, los resultados de la revisión preventiva no tienen relación con la revisión Tecnomecánica (RTM y EC) y no obliga al CDA a la aprobación de la misma.



RESULTADO REVISION PREV
CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

ELABORO

Oscar Rincón

C.D.A. 37 S.A.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NIT: 900.165.471-9
TEL: 237.4176 - 237.4177