

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001235-2110



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Fecha de prueba: 2021-10-27 | Nombre o razón social: TORRES MENESES JAIRO ALBERTO | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 79712351 |
| Dirección: CARRERA80 B N 6 - 34 | Teléfono: 3213915996 | Ciudad: BOGOTA Departamento: DISTRITO CAPITAL |

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|--|------------------------|
| Placa: WLL630 | Marca: DFSK | Línea: EQ6390PF22Q 1.3 | Clase: CAMIONETA | Modelo: 2015 | Cilindraje: 1310 | Kilometraje: 190372 |
| Servicio: PUBLICO | No Licencia Tránsito: 10016394571 | Combustible: GASOLINA | Color: BLANCO | Empresa: | Conductor: JAIRO ALBERTO TORRES MENESES | |



Suspensión (Si aplica)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| Delantera Izquierda | Valor 73 | Delantera Derecha | Valor 75 | Trasera Izquierda | Valor 41 | Trasera Derecha | Valor 74 | Mínimo 40 | Unidad % |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|

Frenos

| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| 63,4 | 50 | % | 2024 | 2884 | N | 2029 | 2933 | N | 0,2 | 30 | % |
| | | | 1721 | 3394 | N | 2055 | 3120 | N | 16,3 | 30 | % |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 1 Izquierdo | | Eje 1 Derecho | | Eje 2 Derecho | | | | |
| 29,9 | 18 | % | Eje 3 Izquierdo | | Eje 3 Derecho | | Eje 4 Derecho | | | | |
| | | | Eje 4 Izquierdo | | Eje 4 Derecho | | Eje 5 Derecho | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | Eje 5 Derecho | | | | | | |

Desviación Lateral

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|---|-------|--|-------|--|-------|--|-------------|---------------|
| Eje 1 | 8 | Eje 2 | 5 | Eje 3 | | Eje 4 | | Eje 5 | | Máximo ± 10 | Unidad (m/km) |
|-------|---|-------|---|-------|--|-------|--|-------|--|-------------|---------------|

Inspección Visual

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G5 Luz de parqueo | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G5 Luz Interna | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G5 Luz Placa | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G5 Luces Altas | CUMPLE | G9 Latonería y Pintura | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G5 Luces Bajas | CUMPLE | G9 Tapicería | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | G9 Cojinería | CUMPLE |
| G1 Pernos | CUMPLE | G5 Terminales Batería | CUMPLE | G10 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G2 Soportes | CUMPLE | G5 Anclaje de batería | CUMPLE | G10 Terminales | CUMPLE |
| G2 Rotulas Superiores | CUMPLE | G5 Desempeñador | CUMPLE | G10 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G2 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G6 Cruceta | CUMPLE | G11 Bastidor | CUMPLE |
| G2 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G6 Linterna | CUMPLE | G11 Pisos | CUMPLE |
| G2 Amortiguadores | CUMPLE | G6 Triángulos | CUMPLE | G12 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G2 Tijeras | CUMPLE | G6 Banderola | CUMPLE | G12 Promedio de Tiempo | CUMPLE |
| G3 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G6 Tacos | CUMPLE | | |
| G3 Retrovisores | CUMPLE | G6 Llanta de respuesto | CUMPLE | | |
| G3 Pito | CUMPLE | G6 Gato | CUMPLE | | |
| G3 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G6 Herramienta | CUMPLE | | |
| G4 Parabrisas | CUMPLE | G6 Extintor | CUMPLE | | |
| G4 Ventanillas | CUMPLE | G6 Botiquín | CUMPLE | | |
| G4 Puertas | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | | |
| G4 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | | |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| G5 Direccionales | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | | |
| G5 Stop | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| G5 Reversa | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | 8.5 | |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 8,1 | 8,2 |
| Eje 2 | 8 | 8,3 |

Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.