



C.D.A
LA ESTACION
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

CDA LA ESTACION S.A.S
NIT: 9011159100
CRA 14 # 33-70 BARRIO
MIRAFLORES
Tel - 3125848080
GIRARDOT - Cundinamarca
cdaestacion@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba	2021-10-29 16:44:18	Nombre o Razón social	JHON SEBASTIAN CASTILLO DIAZ		Documento de Identidad
Dirección		Teléfono fijo o Número de Celular		Cludad	Departamento
CRA 06 24-17 SANTANDER		3123833200		GIRARDOT	Cundinamarca
Correo Electrónico					
clientesdaestacion@hotmail.com					

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	GIL551	País	COLOMBIA	Servicio	Público	Clase	AUTOMOVIL	Marca	RENAULT	Línea	LOGAN
Modelo	2022	Número de licencia de tránsito	10023806235	Fecha de matrícula	2021-08-30	Color	BLANCO GLACIAL	Combustible / Propulsión	Gasolina	VIN o Chasis	9FB4SREB4NM052274
No de motor	10023806235	Tipo motor	OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica)	1598	Kilometraje	256585	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	4	Blindaje	SI() NO(X)
Potencia (si aplica)	85	Tipo de Carrocería	SEDAN	Fecha vencimiento SOAT	2022-08-24	Conversión GNV	SI() NO() N/A(X)	Fecha Vencimiento GNV			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.20	4.50				5.50
DERECHA	4.10	4.80				

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS						
Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)	