

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004630-2109

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.
CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C. Tel

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2021-09-27	Nombre o razón social: CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO MACHUCA	Documento de identidad CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 52113607			
Dirección: CL 2 N 2 35	Telefono: 3112572652	Ciudad: MOSQUERA		Departamento: CUNDINAMARCA			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: WNX379	Marca: CHERY	Línea: TIGGO SQR7200 T117	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2016	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 101308	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10019477217	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO CHERY	Empresa:	Conductor:		



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad				
	61		58		64		59	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
85	50	%	Eje 1 Izquierdo	3846	4199	N	Eje 1 Derecho	2906	3502	N	24,4"	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2877	3384	N	Eje 2 Derecho	2749	3463	N	4,4	30	%
41,8	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	-1,6	Eje 2	-0,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad		(m/km)		
Inspección Visual													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5 Luz de parqueo	CUMPLE		G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5 Luz Interna	CUMPLE		G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G5 Luces Placa	CUMPLE		G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		G8 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G5 Luces Altas	CUMPLE		G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		G8 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE		G5 Luces Bajas	CUMPLE		G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		G8 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE		G5 Indicadores de tablero	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		G8 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2 Pernos	CUMPLE		G5 Terminales Bateria	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		G9 Latoneria y Pintura		CUMPLE		
G2 Soportes	CUMPLE		G5 Anclaje de bateria	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		G9 Tapiceria		CUMPLE		
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE		G5 Desempeñador	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		G9 Cojineria		CUMPLE		
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G6 Cruceta	CUMPLE		G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		G10 Caja de Direccion		CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6 Linterna	CUMPLE		G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		G10 Terminales		CUMPLE		
G2 Amortiguadores	CUMPLE		G6 Triangulos	CUMPLE		G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		G10 Brazos Axiales		CUMPLE		
G2 Tijeras	CUMPLE		G6 Banderaola	CUMPLE		G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		G11 Bastidor		CUMPLE		
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE		G6 Tacos	CUMPLE		G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		G11 Pisos		CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE		G6 Llanta de respuesto	CUMPLE		G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		G12 Promedio de Distancia		CUMPLE		
G3 Pito	CUMPLE		G6 Galo	CUMPLE		G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE		G12 Promedio de Tiempo		CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6 Herramienta	CUMPLE		G9 Tapiceria	CUMPLE						
G4 Parabrisas	CUMPLE		G6 Extintor	CUMPLE		G9 Cojineria	CUMPLE						
G4 Ventanillas	CUMPLE		G6 Botiquin	CUMPLE		G10 Caja de Direccion	CUMPLE						
G4 Puertas	CUMPLE		G6 Señales de advertencia	CUMPLE		G10 Terminales	CUMPLE						
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		G10 Brazos Axiales	CUMPLE						
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		G11 Bastidor	CUMPLE						
G5 Direccionales	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		G11 Pisos	CUMPLE						
G5 Stop	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		G12 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G5 Reversa	CUMPLE		G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE						


- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2,9	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,5	3,7
Eje 2	2,9	2,5



[Firma manuscrita]

CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.