

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021956-2111

REVISION PLUS CDA AVENIDA SUBA  
NIT 9000878691  
AV CLL 145 N 09 A 13 BOGOTA  
Tel 8050805

**FECHA**  
Fecha de prueba: 2021-11-09

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**  
Nombre o razón social: JOHN FERNANDO GORDILLO CRUZ  
Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CF. ( ) No. 80188551  
Dirección: CRA 5 R N 108 09 Teléfono: 3702313499 Cw 3702313499 Ciudad: BOGOTA Departamento: DISTRITO CAPITAL

**DATOS DEL VEHICULO**  
Placa: WNV330 Marca: DFSK Línea: EQ6390PF22Q 1.3 Clase: CAMIONETA Modelo: 2018 Cilindraje: 1310 Kilometraje: 13245  
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10021335001 Combustible: GASOLINA - GAS Color: BLANCO Empresa: Conductor: JOHN FERNANDO GORDILLO CRUZ



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad				
	87		71		54		59	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
81,2	50	%	2017	1177	N	2376	1069	N	15,1	30	%		
Eficacia Auxiliar													
42,1	18	%	1498	3453	N	1818	3787	N	17,6	30	%		
Desviación Lateral													
Eje 1	-6,9	Eje 2	1,4	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)		
Inspección Visual													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta izquierda	NO APLICA	G1 Luz de Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Anclaje e llantas	CUMPLE	G7 Eje4 llanta izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta izquierda	NO APLICA	G1 Aseo General	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G2 Espejos	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA	G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA	G2 Soportes	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	NO APLICA	G6 Triangulo	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Lija de raspuesto	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE			G2 Amortiguadores	CUMPLE		
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Extinguidor	CUMPLE			G6 Botiquin	CUMPLE			G2 Tijeras	CUMPLE		
G3 Limpia parabrisas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE			G6 Señales de advertencia	CUMPLE			G3 Limpia parabrisas	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje1 llanta izquierda	CUMPLE			G3 Retrovisores	CUMPLE		
G3 Pto	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE			G3 Pto	CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE			G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G8 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE			G8 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE			G4 Parabrisas	CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE	G8 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			G8 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE			G4 Ventanillas	CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE	G8 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			G8 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE			G4 Puertas	CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			G9 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE			G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G9 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE			G9 Eje6 llanta izquierda	CUMPLE			G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE	G9 Eje7 llanta Derecha	CUMPLE			G9 Eje7 llanta izquierda	CUMPLE			G5 Direccionales	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G9 Eje8 llanta Derecha	CUMPLE			G9 Eje8 llanta izquierda	CUMPLE			G5 Stop	CUMPLE		
G6 Reversa	CUMPLE	G9 Eje9 llanta Derecha	CUMPLE			G9 Eje9 llanta izquierda	CUMPLE			G6 Reversa	CUMPLE		

**REVISION PLUS S.A.**  
CARRICERIA NIT: 900.087.869.1  
G1: CARROTERIA G2: SISTEMA DE SUSPENSION G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G4: CINTURONES DE SEGURIDAD G5: SISTEMA ELECTRICO G6: EQUIPO DE CARRETERA G7: LLANTAS G8: RINES G9: ESTADO DE PRESENTACION G10: SISTEMA DE DIRECCION G11: CHASIS G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO: APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,54	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,34	2,16
Eje 2	2,38	2,42

*[Firma]*  
REVISION PLUS S.A.

**ING JOHAN RAMOS MALDONADO**

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y...