



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



GDA SUPERCARS LA TERMINAL
NIT: 900187562-5
Teléfono: 0517002
E-mail: calidadsupercars@gmail.com
Dirección: CARRETERA LA CORDIALIDAD SECTOR DOÑA MANUELA
CONTINUO AL TERMINAL DE TRANSPORTES
Ciudad: CARTAGENA (BOUVAR)

A INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba	2021-11-12	Nombre o Razón social	EDUAR MOLINA PINZON		Documento de identidad
Dirección	CR 32 0-7 ALCIBIA	Teléfono fijo o Número de Celular	3102155182		CC (X) NIT () No. 1047471784
Correo Electrónico	EDUARDMOLINA36@GMAIL.COM	Ciudad	Cartagena		Departamento
					Bolivar

3. DATOS DEL VEHÍCULO						
Placa	TVC236	País	Colombia	Servicio	Público	Clase
Modelo	2015	Numero de licencia de tránsito	10022441144	Fecha Matrícula	2014-10-17	Color
No de Motor	SCR473FAFD101488	Tipo Motor	OITD	Cilindraje (cm³)(si aplica)	1297	Blanco chery
Potencia (si aplica)		Tipo de Carroceria	VAN	Kilometraje	198550	Combustible/Propulsión
				Fecha vencimiento SOAT		Gasolina
				Conversion GNV	SI () NO () N/A(X)	Numero de pasajeros (sin incluir conductor) 7
						VIN o Chasis
						Blindaje
						LVTD812A0FB010160
						SI () NO (X)
						Fecha Vencimiento GNV

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LANTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrada.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las Luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Bajas(s)	Derecha(s)	Intensidad	5.51			2.5	Klux	si
		Inclinación	2.14			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	8.04			2.5	Klux	
Inclinación		2.32			[0.5 - 3.5]	%		
Altas(s)	Derecha(s)	Intensidad	4.57				Klux	no
	Izquierda(s)	Intensidad	6.75				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	no
	Izquierda(s)	Intensidad					Klux	no
Sumatoria de Luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			13.6			225	Klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	62.3		50.0		59.8		62.7	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	2401	3902	N	Eje 1	2368	3309	N	1.37	(20,30]	30	%
Eje 2	921	2830	N	Eje 2	961	2436	N	4.16	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total			Valor	Mínimo			Unidad				
			53.3	50			%				

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	
12.5*	18	%	Sumatoria Izquierdo	771	6732	N	Sumatoria Derecho	793	5745

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
1.25	1.48				10	m/km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo +/-	Unidad
		%		%	2	%

LOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- LIVIANOS - Probador de suspensión EUSAMA VAMAG SN 1221-0220-001
- LIVIANOS - Analizador de gases 4T NTC5365 y NTC4983 [PEF: 0.512] [Serial del banco: 0xxxx] TECMMAS SN: 10009
- LIVIANOS - Profundímetro FOWLER SN C-LIVIANO
- LIVIANOS - Alineador de luces TECNOLUX SN: 0235
- LIVIANOS - Sonómetro EXTECH SN: 3130025
- LIVIANOS - Alineador al paso liviano VAMAG SN: TRZL-0017
- LIVIANOS - Detector De Helgas Rav SN: 156
- LIVIANOS - Fronómetro liviano/universal VAMAG SN: 1011-0220-012
- Termohigrómetro Marca Tecnumaq TMI-THM906
- LIVIANOS - Cuentagiros y medidor de temperatura BRAIN BEE SN: 160809000195

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSION UTILIZADA

- TechnRTM V1.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Ramón Díaz Benavides [Sonido], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial inferior], Ramón Díaz Benavides [Foto trasera], Ramón Díaz Benavides [Análisis de gases NTC4983], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial inferior], Ramón Díaz Benavides [Tercera placa], Ramón Díaz Benavides [Foto delantera], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial exterior], Ramón Díaz Benavides [Profundidad de labrado], Ramón Díaz Benavides [Alineación de luces], Ramón Díaz Benavides [Alineación, peso, suspensión y frenos], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial motor].

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

LUIS ALEJANDRO RUIZ COBAS

NOTA

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitrado (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50-51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe

• llantas delanteras lisas
• luz de freno no enciende.