

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001293-2111



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA Fecha de prueba: 2021-11-17		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO Nombre o razón social: VIVIANA ANDREA ALVAREZ MEJIA		Documento de Identidad CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 1024505293	
Dirección: CRA 16L 20 08 SUR		Telefono: 3002610567		Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
Placa: TZO975		Marca: CHEVROLET		Línea: N300		Clase: CAMIONETA	
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 10018626789		Combustible: GASOLINA - GAS		Color: BLANCO LUNA	
				Empresa:		Modelo: 2013 Cilindrada: 1254 Kilometraje: 254559	
						Conductor: VIVIANA ANDREA ALVAREZ MEJIA	



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	42		54		58		74	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
69,5	50	%	2034	3012	N	1951	2708	N	4,1
Eficacia Auxiliar									
Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho
39,3	18	%	2669	3708	N	2107	3189	N	21,1*
									Máximo
									30
									%

Desviación Lateral									
Eje 1	7	Eje 2	-1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
									(m/km)

Inspección Visual									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE				
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G11 Bastidor	2.2				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE				
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G3 Limplaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE						
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE						
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE						
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE						
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE						
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE						
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE						
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE						
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
	Rueda De Repuesto	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,1	3,9
Eje 2	3,2	2,5

CDA MOTOS & AUTOS
NIT. 900.634.983-0 BOGOTÁ

Daniel Enrique León Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.