

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00016207-2112



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2021-12-05	Nombre o razón social: ALVEAR SARAVIA ADOLFO ENRIQUE	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 9297571
Dirección: CRA 32 NO 25-110	Teléfono: 3166778263	Ciudad: CARTAGENA	Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO

Placa: TVC573	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4	Clase: CAMPERO	Modelo: 2016	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 281987
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10009464731	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO ARTICA	Empresa:	Conductor: ALVEAR SARAVIA ADOLFO ENRIQUE	



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad		
		64			57			71			61	40	%		
Suspensión (Si aplica)															
Eficacia Total															
		56,7	Minimo	Unidad											
		50	%												
Eficacia Auxiliar															
		45,7	Minimo	Unidad											
		18	%												

Frenos															
		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Maximo	Unidad			
		2330	3924	N		2900	4120	N		19,7	30	%			
		1090	3041	N		1470	2649	N		25,9*	30	%			
Desviación Lateral															
Eje 1		2,5	Eje 2		5,5	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10		Unidad	(m/km)
Inspección Visual															
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5	Luz de parqueo	CUMPLE		G7	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5	Luz Interna	CUMPLE		G7	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE			
G1	Anclaje sillas	CUMPLE		G5	Luz Placa	CUMPLE		G7	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE			
G1	Estado tubos escape	CUMPLE		G5	Luces Altas	CUMPLE		G7	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE			
G1	Aseo General	CUMPLE		G5	Luces Bajas	CUMPLE		G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE			
G1	Espejos	CUMPLE		G5	Indicadores de tablero	CUMPLE		G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Pernos	CUMPLE		G5	Terminales Bateria	CUMPLE		G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Soportes	CUMPLE		G5	Anclaje de bateria	CUMPLE		G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE		G5	Desempeñador	CUMPLE		G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE		G6	Cruceta	CUMPLE		G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6	Linterna	CUMPLE		G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Amortiguadores	CUMPLE		G6	Triangulos	CUMPLE		G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Tijeras	CUMPLE		G6	Banderola	CUMPLE		G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE			
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE		G6	Tacos	CUMPLE		G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE			
G3	Retrovisores	CUMPLE		G6	Llanta de respuesto	CUMPLE		G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE			
G3	Pito	CUMPLE		G6	Gato	CUMPLE		G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE		CUMPLE			
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6	Herramienta	CUMPLE		G9	Tapiceria	CUMPLE		CUMPLE			
G4	Parabrisas	CUMPLE		G6	Extintor	CUMPLE		G9	Cojineria	CUMPLE		CUMPLE			
G4	Ventanillas	CUMPLE		G6	Botiquin	CUMPLE		G10	Caja de Direccion	CUMPLE		CUMPLE			
G4	Puertas	CUMPLE		G6	Señales de advertencia	CUMPLE		G10	Terminales	CUMPLE		CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		G10	Brazos Axiales	CUMPLE		CUMPLE			
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		G11	Bastidor	CUMPLE		CUMPLE			
G5	Direccionales	CUMPLE		G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		G11	Pisos	CUMPLE		CUMPLE			
G5	Stop	CUMPLE		G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		G12	Promedio de Distancia	CUMPLE		CUMPLE			
G5	Reversa	CUMPLE		G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE			

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	3,17
Izquierda Derecha	
Eje 1	2,98 3,18
Eje 2	4,70 4,28

Jose Izquierdo
JOSE MANUEL IZQUIERDO SAURITH

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.