

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001334-2112



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba: 2021-12-04	Nombre o razón social: NORBERTO TELLEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 19351603			
Dirección: CRA 56A 4 00	Telefono: 3105508263	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO						
Placa: SMD356	Marca: HAFEI	Línea: MINYI HFJ6370H	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2009	Cilindraje: 1051	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10022110317	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Kilometraje: 368332	
				Conductor: NORBERTO TELLEZ		



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Suspensión (Si aplica)		Frenos		Desviación Lateral		Inspección Visual	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
74		77		59		53		40				± 10			
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo	Unidad	
64,2	50	%		Eje 1 Izquierdo	1936	2933	N	Eje 1 Derecho	2146	2835	N	9,8	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad		Eje 2 Izquierdo	1741	3188	N	Eje 2 Derecho	1707	2757	N	2	30	%	
28,2	18	%		Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho							
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,5	3,2
Eje 2	4,5	4,5

CDA MOTOS & AUTOS
NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ

[Handwritten Signature]
Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.