

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001357-2112



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 0370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2021-12-14	Nombre o razón social: MARTHA CECILIA FIGUEROA BONILLA	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No.:	52296020	
Dirección: CRA 1 ESTE 32B 32	Teléfono: 3138953225	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento:	DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WNU986	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2016	Cilindraje: 1206
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10012047926	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Kilometraje: 221472
				Conductor:	MARTHA CECILIA FIGUEROA BONILLA



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	48		51		47		66	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
72,1	50	%	2161	2737	N	2097	2865	N	3	30	%
Eficacia Auxillar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho	
37,4	18	%	2415	3424	N	2107	3139	N	12,8	30	%

Desviación Lateral											
Eje 1	0	Eje 2	-1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	

Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Letoneria y Pintura	CUMPLE						
G1 Asseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapcaria	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE						
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE						
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE						
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE						
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Crucata	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE						
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE						
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE						
G3 Limplaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE								
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanas de respuesto	CUMPLE								
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE								
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE								
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE								
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Boliquin	CUMPLE								
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE								
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE								

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4,12
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,54	3,45
Eje 2	3,98	3,54

CDA MOTOS & AUTOS
NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.