


Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	Totales
	D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375	A	B	0
	D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375	A	B	0
	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja	Grupo	Tipo de defecto	
		A	B	0
		X		1
		Transmisión		0
	D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA	Grupo	Tipo de defecto	
		A	B	0
		Total		0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION 55840
 F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



G. NOM BRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
 Fin del Informe

BRAYAN FERNANDEZ OCHOA GARCIA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
 Ramon Diaz Benavides [Inspección sensorial motor], Ramon Diaz Benavides [Alineación, peso, suspensión y frenos], Ramon Diaz Benavides [Inspección sensorial interior], Ramon Diaz Benavides [Inspección sensorial exterior], Ramon Diaz Benavides [Foto traser], Ramon Diaz Benavides [Foto delantero], Ramon Diaz Benavides [Tercera placa], Ramon Diaz Benavides [Alineación de luces], Ramon Diaz Benavides [Fruindidad de labrado].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES