


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00001365-2112
CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA

Fecha de prueba: 2021-12-16

Nombre o razón social: JOSE DEL CARMEN ZEA NIÑO

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Dirección: CRA 12 B ESTE 21 31 SUR

Teléfono: 3176754940

DATOS DEL VEHICULO

Ciudad: BOGOTÁ

Departamento: DISTRITO CAPITAL

Documento de Identidad: CC (X) NIT () CE ()

No. 19337582

Placa: TTQ485	Marca: CHERY	Línea: YOYA	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2014	Cilindraje: 1297	Kilometraje: 248000
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10007386947	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO CHERY	Empresa:	Conductor: JOSE DEL CARMEN ZEA NIÑO	



Suspensión (Si aplica)
Franco

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	58		42		63		63	40	%		
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
67,6	50	%	2767	4238	N	2643	3649	N	4,5	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2122	N	Eje 2 Derecho	1863	N	3218	30	%
30,8	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral

Máximo ±10

Unidad (m/km)

Eje 1	1	Eje 2	-2	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Unidad
Inspección Visual								
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE
G4 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
G1 Andamio sillitas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Alias	CUMPLE	G9 Lateralía y Pintura	CUMPLE			CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Balas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE			CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Coljería	CUMPLE			CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Balata	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE			CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Andamio de balata	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE			CUMPLE
G2 Rodas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE			CUMPLE
G2 Rodas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE			CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE			CUMPLE
G3 Tlresas	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE			CUMPLE
G3 Limpiaabrasis	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE					
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Lanta de respuesto	CUMPLE					
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE					
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE					
G4 Parafusas	CUMPLE	G6 Extingidor	CUMPLE					
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Boliquin	CUMPLE					
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE					
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 Llama Derecha	CUMPLE					
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 Llama Izquierda	CUMPLE					
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 Llama Derecha	CUMPLE					
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 Llama Izquierda	CUMPLE					
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE					

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2,2
Izquierda	2,4	2,9
Eje 1		
Derecha	3,1	2,6
Eje 2		

CDA MOTOS & AUTOS
BOGOTÁ
NIT:900634983-0 BOGOTÁ
Tel: 9370352

[Firma]
Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.