



A. INFORMACIÓN GENERAL

| 1. FECHA | | 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO | | | |
|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Fecha de prueba 2021-12-28 18:10:51 | Nombre o Razón social JHON SEBASTIAN CASTILLO DIAZ | Documento de Identidad CC(X) NIT() No. 1007846968 | | | |
| Dirección CRA 06 24-17 SANTANDER | Teléfono fijo o Número de Celular 3123833200 | Ciudad GIRARDOT | Departamento Cundinamarca | | |
| Correo Electrónico clientesdaestacion@hotmail.com | | | | | |

3. DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Placa GIL851 | País COLOMBIA | Servicio Público | Clase AUTOMOVIL | Marca RENAULT | Línea LOGAN |
| Modelo 2022 | Número de licencia de tránsito 10023806235 | Fecha de matrícula 2021-08-30 | Color BLANCO GLACIAL | Combustible / Propulsión Gasolina | VIN o Chasis 9FB4SREB4NM052274 |
| No de motor 10023806235 | Tipo motor OTTO | Cilindraje(cm³)(si aplica) 1598 | Kilometraje 256585 | Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4 | Blindaje SI() NO(X) |
| Potencia (si aplica) 85 | Tipo de Carrocería SEDAN | Fecha vencimiento SOAT 2022-08-24 | Conversión GNV SI () NO () N/A (X) | Fecha Vencimiento GNV | |

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| TOTAL | | | | |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| TOTAL | | | | |

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| TOTAL | | | | |

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

| | Eje 1 (mm) | Eje 2 (mm) | Eje 3 (mm) | Eje 4 (mm) | Eje 5 (mm) | Repuesto (mm) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| IZQUIERDA | 3.20 | 2.90 | | | | 2.40 |
| DERECHA | 3.10 | 2.60 | | | | |

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI X NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

| | Eje 1 (psi) | Eje 2 (psi) | Eje 3 (psi) | Eje 4 (psi) | Eje 5 (psi) | Repuesto (psi) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| IZQUIERDA | 31.2 | 32.5 | | | | 32.0 |
| DERECHA | 31.5 | 32.5 | | | | |

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

| NOMBRE | MARCA | SERIAL | REFERENCIA | # SERIE BANCO | PEF | LTOE |
|-------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----|------|
| PROFUNDIMETRO | PCL | 1776 | N/A | | | |
| DETECTOR HOLGURAS | TECMAS | DH2112 | AGTMIXTECMAS | | | |

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

| PRUEBA | INSPECTOR |
|--------|----------------------|
| CAMARA | CAMILO FORERO OSPINA |
| VISUAL | CAMILO FORERO OSPINA |

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JUAN MANUEL MOLINA ROA
Director técnico

Fin del informe