

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

NO: 00001401-2112
 CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
 NIT 900634983-0
 CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
 Tel 8370352

FECHA: 2021-12-30
Nombre o razón social: SONIA ROCIO AGUIRRE BOACHA
Dirección: CR 77H 65J 41 SUR
Teléfono: 3115335554
Datos del vehículo: Placa: TTP937, Marca: CHEVROLET, Combustible: GASOLINA, Línea: N300, Color: BLANCO LUNA, Clase: CAMIONETA, Modelo: 2014, Cilindrada: 1206, Kilometraje: 318662, Servicio: PUBLICO, No Licencia Tránsito: 10020589304, Empresa: Conductor: SONIA ROCIO AGUIRRE BOACHA



| Delantera Izquierda | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínimo | Unidad |
|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|--------|
| | 54 | | 62 | | 59 | | 57 | 40 | % |

| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Paso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|----------------|--------|--------|--------|------|--------|---------------|--------|--------|
| 69,9 | 50 | % | 2533 | 2914 | N | 23,8" | 30 | % |

| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Unidad |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 7 | | -1 | | | (m/km) |

| Inspección Visual | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| G1: Identificación reglamentaria | CUMPLE | G5: Luz de parqueo | CUMPLE | G8: Eje1 Rin izquierdo | CUMPLE |
| G1: Distintivo de la empresa | CUMPLE | G5: Luz interna | CUMPLE | G8: Eje2 Rin derecho | CUMPLE |
| G1: Anclaje sillón | CUMPLE | G5: Luz Placa | CUMPLE | G8: Eje2 Rin izquierdo | CUMPLE |
| G1: Estado llucos escape | CUMPLE | G5: Luces Altas | CUMPLE | G9: Latornera y Pintura | CUMPLE |
| G1: Asao General | CUMPLE | G5: Luces Bajas | CUMPLE | G9: Tapicoria | CUMPLE |
| G2: Espejos | CUMPLE | G5: Indicadores de tablero | CUMPLE | G10: Colneria | CUMPLE |
| G2: Pernos | CUMPLE | G5: Terminales Batería | CUMPLE | G10: Caja de Direccion | CUMPLE |
| G2: Soportes | CUMPLE | G5: Anclaje de batería | CUMPLE | G10: Terminales | CUMPLE |
| G2: Rolulas Superiores | CUMPLE | G5: Desempenador | CUMPLE | G10: Brazos Axiales | CUMPLE |
| G2: Rolulas inferiores | CUMPLE | G6: Cruzeta | CUMPLE | G11: Basidor | CUMPLE |
| G2: Resortes o Ballestas | CUMPLE | G6: Linterna | CUMPLE | G11: Pisos | CUMPLE |
| G2: Amortiguadores | CUMPLE | G6: Triángulos | CUMPLE | G12: Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G2: Tierras | CUMPLE | G6: Bandierola | CUMPLE | G12: Promedio de Tiempo | CUMPLE |
| G3: Limpaparabrisas | CUMPLE | G6: Tacos | CUMPLE | | |
| G3: Ralrovisores | CUMPLE | G6: Llanas de respuestio | CUMPLE | | |
| G3: Pilo | CUMPLE | G6: Gailo | CUMPLE | | |
| G3: Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G6: Herramienta | CUMPLE | | |
| G4: Parabrisas | CUMPLE | G6: Exintor | CUMPLE | | |
| G4: Ventanillas | CUMPLE | G6: Botiquin | CUMPLE | | |
| G4: Puertas | CUMPLE | G6: Señales de advertencia | CUMPLE | | |
| G4: Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G7: Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | | |
| G5: Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7: Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| G5: Direccionales | CUMPLE | G7: Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | | |
| G5: Stop | CUMPLE | G7: Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| G5: Reversa | CUMPLE | G8: Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | | |

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)
 Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %,) TIPO B
 Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %,) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

| Rueda De Repuesto | Izquierda | Derecha |
|-------------------|-----------|---------|
| Eje 1 | 5 | 4,8 |
| Eje 2 | 4,4 | 4,3 |


Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
 Daniel Enrique Leon Leal

CDA MOTOS & AUTOS
 NIT: 900634983-0 BOGOTÁ

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001401-2112



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|-----------------------------------|--|----------|--|--|--|--------------|--|
| Fecha de prueba: 2021-12-30 | Nombre o razón social: SONIA ROCIO AGUIRRE SOACHA | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | | No. 52463842 | | | | | | | | | |
| Dirección: CR 77H 65J 41 SUR | | Telefono: 3115335554 | | Ciudad: BOGOTA | | Departamento: DISTRITO CAPITAL | | | | | | | |
| Placa: | | Marca: | | Linea: | | Clase: | | Modelo: | | Cilindraje: | | Kilometraje: | |
| TTP937 | | CHEVROLET | | N300 | | CAMIONETA | | 2014 | | 1206 | | 318662 | |
| Servicio: PUBLICO | | No Licencia Tránsito: 10020589304 | | Combustible: GASOLINA | | Color: BLANCO LUNA | | Empresa: | | Conductor: SONIA ROCIO AGUIRRE SOACHA | | | |



| Delantera Izquierda | | Delantera Derecha | | Suspensión (Si aplica) | | Trasera Izquierda | | Trasera Derecha | | Mínimo | | Unidad | | | |
|---------------------|--|-------------------|--------|------------------------|------|-------------------|--------|-----------------|--------|---------------|--|---------------|--------|---------------|--|
| Valor 54 | | Valor 62 | | Valor 59 | | Valor 57 | | Valor 40 | | Unidad % | | | | | |
| Eficacia Total | | Mínimo | Unidad | Frenos | | | | | | | | Mínimo | Máximo | Unidad | |
| 69,9 | | 50 | % | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | | Máximo | Unidad | | |
| Eficacia Auxiliar | | Mínimo | Unidad | Eje 1 Izquierdo | | Eje 1 Derecho | | Eje 2 Derecho | | Eje 3 Derecho | | Eje 4 Derecho | | Eje 5 Derecho | |
| 2° | | 18 | % | 2533 | 2914 | N | 1931 | 2835 | N | 23,8° | | 30 | % | | |
| | | | | 2396 | 3473 | N | 2019 | 3473 | N | 15,7 | | 30 | % | | |

| Eje 1 | | Eje 2 | | Eje 3 | | Eje 4 | | Eje 5 | | Máximo | | Unidad | |
|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--------|--|--------|--|
| 7 | | -1 | | | | | | | | ± 10 | | (m/km) | |

Inspección Visual

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G5 Luz de parqueo | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G5 Luz Interna | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G5 Luz Placa | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G5 Luces Altas | CUMPLE | G9 Latonería y Pintura | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G5 Luces Bajas | CUMPLE | G9 Tapicería | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | G9 Cojinería | CUMPLE |
| G2 Pernos | CUMPLE | G5 Terminales Bateria | CUMPLE | G10 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G2 Soportes | CUMPLE | G5 Anclaje de batería | CUMPLE | G10 Terminales | CUMPLE |
| G2 Rotulas Superiores | CUMPLE | G5 Desempeñador | CUMPLE | G10 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G2 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G6 Cruceta | CUMPLE | G11 Bastidor | CUMPLE |
| G2 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G6 Linterna | CUMPLE | G11 Pisos | CUMPLE |
| G2 Amortiguadores | CUMPLE | G6 Triangulos | CUMPLE | G12 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G2 Tijeras | CUMPLE | G6 Banderola | CUMPLE | G12 Promedio de Tiempo | CUMPLE |
| G3 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G6 Tacos | CUMPLE | | |
| G3 Retrovisores | CUMPLE | G6 Llanta de respuesto | CUMPLE | | |
| G3 Pito | CUMPLE | G6 Gato | CUMPLE | | |
| G3 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G6 Herramienta | CUMPLE | | |
| G4 Parabrisas | CUMPLE | G6 Extintor | CUMPLE | | |
| G4 Ventanillas | CUMPLE | G6 Botiquin | CUMPLE | | |
| G4 Puertas | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | | |
| G4 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | | |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| G5 Direccionales | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | | |
| G5 Stop | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| G5 Reversa | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 5 | 4,8 |
| Eje 2 | 4,4 | 4,3 |

[Handwritten Signature]
Daniel Enrique Leon Leal

CDA MOTOS & AUTOS
NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.