

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002019-2112



CDA Ingeniería SAS
NIT 901084176-6
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel
4827213
BOGOTÁ

FECHA
Fecha de prueba: 2021-12-31

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: SAENZ ORJUELA JOSE DORANCE
CARRERA 97A 69-54
Telefono: 6000960 Cel 3002171775
Ciudad: BOGOTÁ
Departamento: DISTRITO CAPITAL

Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 79495026

DATOS DEL VEHICULO
Placa: WNT281
Marca: FORD
Linea:
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2016
Cilindraje: 1999
Kilometraje: 301602

Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10011365379
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO ARTICO
Empresa:
Conductor: JOHN JAVIER RINCON



G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE
G1	Especjos	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE
G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE
G3	Pilo	CUMPLE
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE
G5	Reversa	CUMPLE

Inspección Visual

G5	Luz de parqueo	CUMPLE
G5	Luz Interna	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE
G5	Luces Altas	CUMPLE
G5	Luces Bajas	CUMPLE
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G5	Terminales Batería	CUMPLE
G5	Anclaje de batería	CUMPLE
G5	Desempeñador	CUMPLE
G6	Cruceña	CUMPLE
G6	Linterna	CUMPLE
G6	Triangulos	CUMPLE
G6	Banderola	CUMPLE
G6	Tacos	CUMPLE
G6	Llanta de respuesto	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE
G6	Herramienta	CUMPLE
G6	Extintor	CUMPLE
G6	Botiquin	CUMPLE
G6	Señales de advertencia	CUMPLE
G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE

G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G9	Letonería y Pintura	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE
G9	Collinera	CUMPLE
G10	Caja de Dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G8: ESTADO DE PRESENTACION
RESULTADO : APROBADO		
NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A. (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)		

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

Rueda De Repuesto	4,56
Eje 1 Izquierda	4,51
Eje 2 Derecha	4,52
Eje 2 Derecha	4,48
Eje 2 Derecha	4,47

Miguel Fernando Sánchez Vargas

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

