



Empresa Afiliad PARTICULAR -  
 Nombre propietario JOSE DORANCE SAENZ ORJUELA

T.Doc. C.C. No. 79495026

Marca	OTRAS MARCAS	No. Motor	JL473QFJ3CK516963	Vig. RTM	06/06/2022
Clase	CAMIONETA	No. Chasis	L55A3DBEXKD911229	Vig. Soat	17/05/2022
Linea	CHANGAN CS15	No. Serial	*	Color	BLANCO
Modelo	2.019	Tipo servicio	PUBLICO		

**INFORME VISUAL Y FOTOGRAFIAS**

RTM SUSPENSION	RTM MOTOR
ESTADO AMORTIGUADORES BUENO	ESTADO CORREAS (ACCESORIOS) BUENO
ESTADO BARRA ESTABILIZADORA BUENO	ESTADO PANEL RADIADOR BUENO
ESTADO BRAZOS SUSPENSION BUENO	FUGAS (ACEITE MOTOR) BUENO
ESTADO MUELLES/BOMBONAS/BALLESTAS BUENO	FUGAS RADIADOR / MANGUERAS BUENO
ESTADO TERMINALES SUSPENSION BUENO	RUIDOS IRREGULARES BUENO
GUARDAPOLVOS SUSPENSION BUENO	TESTIGO PRESION DE ACEITE BUENO
SOPORTE Y BUJES BUENO	TESTIGO TEMPERATURA MOTOR BUENO
RTM FRENSOS	RTM SISTEMA ADMISION
CARRERA Y RETORNO DEL PEDAL BUENO	COLOR HUMO (AZUL O NEGRO) BUENO
ESTADO DISCOS/CAMPANA (VISUAL) BUENO	ESCAPE GASES (MULTIPLÉS/EXHOSTO) BUENO
ESTADO MANGUERAS /TUBERIAS BUENO	ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE BUENO
ESTADO PASTILLAS (VISUAL) BUENO	FUGAS COMBUSTIBLE BUENO
FRENOS ESTACIONAMIENTO BUENO	RTM CAJA Y TRANSMISION
FUGAS DE AIRE O HIDRAULICO BUENO	ESTADO CARDAN BUENO
NIVEL LIQUIDO DE FRENSOS BUENO	FUGAS (ACEITE TRANSMISION) BUENO
PRESION Y VACIO DE AIRE (SI APLICA) BUENO	FUNC. EMBRAGUE BUENO
	HOLGURAS CONTROL DE CAMBIOS BUENO
RTM ELECTRICIDAD	RTM DIRECCION
ALARMA SONORA (REVERSA) BUENO	ESTADO ROTULAS / PERNOS BUENO
ESTADO BATERIA /ALTERNADOR/CABLEADO BUENO	ESTADO TERMINALES DIRECCION BUENO
FUNC. AIRE ACONDICIONADO BUENO	FUGAS (ACEITE HIDRAULICO) BUENO
FUNC. LIMPIABRISAS BUENO	GUARDAPOLVOS DIRECCION BUENO
FUNC. LUCES ALTAS / BAJAS BUENO	HOLGURAS SISTEMA DIRECCION BUENO
FUNC. LUCES DIRECCIONALES/PARQUEO BUENO	RTM DOCUMENTACION
FUNC. LUCES INTERNAS BUENO	SEGURO EXTRACTUAL Y CONTRACTUAL BUENO
FUNC. LUZ FRENO (STOPS) BUENO	TARJETA DE OPERACION BUENO
FUNC. LUZ REVERSA / PLACA BUENO	
FUNC. PITO BUENO	
FUNC. TESTIGOS TABLERO BUENO	
RTM SEGURIDAD	RTM CARROCERIA
AVISOS NORMATIVOS/EMPRESA BUENO	CABINA BUENO
CINTURONES DE SEGURIDAD BUENO	ESTADO CHASIS BUENO
DISPOSITIVO DE VELOCIDAD BUENO	ESTADO LATONERIA BUENO
ESPEJOS / RETROVISOR BUENO	ESTADO PARALES BUENO
ESTADO LLANTAS BUENO	ESTADO PELDANOS BUENO
ESTADO RINES /PERNOS/TUERCAS BUENO	ESTADO PINTURA BUENO
EXTINTOR / BOTIQUIN BUENO	ESTADO PISO BUENO
GATO/TACOS/BANDEROLAS BUENO	ESTADO PUERTAS/CHAPAS/SEGUROS BUENO
HERRAMIENTA/CRUCETA BUENO	ESTADO SILLETERIA/COJINERIA/CORTINAS BUENO
LABRADO LLANTAS BUENO	ESTADO VIDRIOS/CREMALLERAS BUENO
LLANTA DE REPUESTO BUENO	PANORAMICO BUENO
SALIDAS DE EMERGENCIA/SEÑALIZACION BUENO	



(\*) DEFECTO ENCONTRADO

OBSERVACION VEHICULO APROBADO. KM188846.

**German Isaza Suárez**  
 Profesional en Ing. Automotriz  
 Compañía de Servicio Automotriz  
 DiagnosticChia S.A.S

FIRMA CLIENTE

FIRMA INSPECTOR

Este diagnóstico consiste en una inspección visual mediante una percepción sensorial sin desarmar o retirar elementos del vehículo. Por tratarse de un concepto técnico DiagnosticChia S.A.S. no se hace responsable de las fallas mecánicas que presente el vehículo posteriormente. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.