

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 0000049-2201

REVISION TECNICOMECHANICA
Y COMPANIA SAS
NIT 900131585
AV CRA 27 28-78 SUR -
BOGOTA Tel 2031711



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2022-01-27	Nombre o razón social: humberto melo	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 2899841			
Dirección: Calle 35A SR 68a 33	Telefono: 3106492971	Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: TAM928	Marca: RENAULT	Linea: TRAFIC	Clase: MICROBUS	Modelo: 2014	Cilindraje: 1870	Kilometraje: 110342	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10009775288	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor:		



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad				
	78		66		64		53	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio				
57,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	4360	7554	N	Eje 1 Derecho	4280	5464	N	1,8	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2450	6514	N	Eje 2 Derecho	2760	4473	N	11,2	30	%
25	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	-0,8	Eje 2	2,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)				
Inspección Visual													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	Eje 2 Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	Eje 3 Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	Eje 4 Derecho	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje 5 Derecho	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G2 Parnos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE		CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE		CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE		
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE		CUMPLE					G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE		CUMPLE								
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE		CUMPLE								
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE		CUMPLE								
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE		CUMPLE								
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE		CUMPLE								
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE		CUMPLE								
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE		CUMPLE								
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE		CUMPLE								
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE		CUMPLE								
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE		CUMPLE								
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE		CUMPLE								
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE								
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE								
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE								
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE								
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE								

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.21	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,32	4,26
Eje 2	4,15	4,33



Julio Ramos

Julio Ramos

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.