

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 0000529-2201

CDA CONTROL CAR
 NIT 901396853-3
 CARRERA 27 # 20-63/61 SUR
 Tel 6282655
 BOGOTÁ



FECHA
 Fecha de prueba:
 2022-01-29

Nombre o razón social:

EDUAR HERNANDO CAMARGO CRUZ

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de Identidad:

CC, (X) NIT, () CE, ()

Nº: 80124985

Dirección:

CLL 34 C # 55 A - 11

Teléfono:

3107727622

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

W0X337

Marca:

LIFAN

Línea:

LF6428

Clase:

GANIONETA

Modelo:

2015

Código:

1342

Films/Obj:

251573

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10012636000

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO

Empresa:

Conductor:

EDUAR HERNANDO CAMARGO CRUZ



Fecha 2022-01-29, Placa W0X337, Hnu 05-40



Fecha 2022-01-29, Placa W0X337, Hnu 05-40

Inspección Visual

G1: Identificación reglamentaria	CUMPLE	G8: Luz de parqueo	CUMPLE	G7: Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE
G1: Distribución de la empresa	CUMPLE	G5: Luz Interna	CUMPLE	G7: Eje4 Renta Derecha	CUMPLE
G1: Andajes sillón	CUMPLE	G5: Luz Placa	CUMPLE	G7: Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE
G1: Estado lubos escape	CUMPLE	G3: Luces Altas	CUMPLE	G7: Eje5 Renta Derecha	CUMPLE
G1: Aceo General	CUMPLE	G3: Luces Bajos	CUMPLE	G7: Eje5 Renta Izquierda	CUMPLE
G1: Espejos	CUMPLE	G8: Indicadores de fallero	CUMPLE	G8: Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
G2: Puntos	CUMPLE	G8: Terminales Batería	CUMPLE	G8: Eje1 Rln Izquierda	CUMPLE
G2: Soportes	CUMPLE	G5: Anclaje de batería	CUMPLE	G8: Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G2: Rodulas Superiores	CUMPLE	G5: Desempeñador	CUMPLE	G8: Eje2 Rln Izquierda	CUMPLE
G2: Rodulas Inferiores	CUMPLE	G6: Cruzeta	CUMPLE	G8: Eje3 Rln Derecho	CUMPLE
G2: Resortes o Balanzas	CUMPLE	G6: Linterna	CUMPLE	G8: Eje3 Rln Izquierda	CUMPLE
G2: Amortiguadores	CUMPLE	G6: Triángulos	CUMPLE	G8: Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G2: Tijeras	CUMPLE	G6: Banderola	CUMPLE	G8: Eje4 Rln Izquierda	CUMPLE
G3: Limpaparabrisas	CUMPLE	G6: Tacos	CUMPLE	G8: Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
G3: Retrovisores	CUMPLE	G6: Lento de respuesta	CUMPLE	G8: Eje5 Rln Izquierda	CUMPLE
G3: Pizo	CUMPLE	G6: Gato	CUMPLE	G9: Látamo y Pistas	CUMPLE
G3: Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6: Herramienta	CUMPLE	G9: Tapicería	CUMPLE
G4: Parabrisas	CUMPLE	G6: Exting	CUMPLE	G9: Cujnera	CUMPLE
G4: Ventanillas	CUMPLE	G6: Botiquin	CUMPLE	G10: Caja de Dirección	CUMPLE
G4: Puertas	CUMPLE	G6: Señales de advertencia	CUMPLE	G10: Terminales	CUMPLE
G4: Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7: Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G10: Brazos Asiales	CUMPLE
G4: Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7: Eje2 Renta Izquierda	CUMPLE	G11: Bastidor	CUMPLE
G5: Direccionalis	CUMPLE	G7: Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G11: Pisos	CUMPLE
G5: Slip	CUMPLE	G7: Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE	G12: Promedio de Distancia	CUMPLE
G5: Reversa	CUMPLE	G7: Eje3 Renta Derecha	CUMPLE	G12: Promedio de Tiempo	CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.O.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,20	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,35	5,40
Eje 2	5,55	6,5

EDWIN HUMBERTO MORALES NONTOA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

ta: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.