

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS


No: 0001521-2202



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-02-02	Nombre o razón social: ROSA MATEUS IGUA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 52162676		
Dirección: CR 1A 28A 26 SUR	Telefono: 3133269289	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: WEO816	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2014	Cilindraje: 1206	Kilometraje: 285938
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10014847533	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Conductor: ROSA MATEUS IGUA	



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad			
	65		63		54		68	40	%			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
76,5	50	%	2601	3218	N	2165	3061	N	16,8	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo			Eje 2 Derecho			Eje 3 Derecho			
40,6	18	%	2982	3855	N	2906	3777	N	2,5	30	%	
			Eje 4 Izquierdo			Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral												
Eje 1	8	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)		
Inspección Visual												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE			
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE			
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE			
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE			
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE			
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE			
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE			
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE			
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE			
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE									
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE									
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE									
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE									
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE									
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE									
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE									
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE									
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE									
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE									
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE									
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE									

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,65	2,21
Eje 2	3,87	3,12

CDA MOTOS & AUTOS
NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ

LUIS FERNANDO TRIANA VARGAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.