

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00016339-2201



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA
Fecha de prueba: 2022-01-30

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: ALVEAR SARAVIA ADOLFO ENRIQUE
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 9297571
Dirección: CRA 32 NO 25-110 Teléfono: 3166778263 Ciudad: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO
Placa: TVC573 Marca: RENAULT Línea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4 Clase: CAMPERO Modelo: 2016 Cilindraje: 1998 Kilometraje: 289641
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10009464731 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO ARTICA Empresa: Conductor: ALVEAR SARAVIA ADOLFO ENRIQUE



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	48		66		43		53	40	%

Eficacia Total		Minimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio		
	56,9	50	%	2470	3826	N	2190	3434	N	11,3	30	%
	11,5*	18	%	1340	2845	N	1320	2747	N	1,5	30	%

Desviación Lateral

Eje 1	0	Eje 2	-2,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	---	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Visual

G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Especjos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de bateria	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Pilo	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G10	Caja de Direccion	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)
Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 16 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	
Izquierda	Derecha
Eje 1	6,53
Eje 2	4,25

Jose Izquierdo
JOSE MANUEL IZQUIERDO SAURITH
PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revision preventiva no esta relacionada con los resultados de la revision tecnico mecanica y emisiones contaminantes.