



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA ANDALUCIA
"COOTRANSANDALUCIA"
Nit. 890.112.394-7

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA ANDALUCIA
"COOTRANSANDALUCIA"

CERTIFICA

Que el Señor **GEOVANNY MARQUEZ PALLARES** identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.759.502 trabajó en calidad de conductor en nuestra COOPERATIVA DE TRANSPORTES desde el día 12 de Julio del año 2011, hasta el 24 noviembre del 2021.

Durante todo el tiempo de prestación de servicios de taxi demostró ser una persona honesta y responsable de sus actividades.

Se expide la presente a solicitud de la parte interesada a los nueve (09) días del mes Febrero del año 2022.

Atentamente,


RITA CERVANTES ALBAN
GERENTE



**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
P-900 H & C TERMINAL S.A.S.**
NIT : 900,273,028 - 1

**CARRERA 14 #54-13 TERMINAL
DE TRANSPORTES
SOLEDAD**
3724149
cdap900info@gmail.com

Factura Electrónica de Venta No. N° FBE 28488

Cliente: TRANSPORTES BESIMOR SAS	Fecha Factura: 12/02/2022	11.21.02
Nit: 800,197,778 - 4	Fecha Vencimiento: 12/02/2022	
Dirección: CALLE 37 CR 32 101	Vendedor: CDAP900	
Ciudad: BARRANQUILLA-ATLANTICO	Centro Costo: 1	
Tel: 6053092235		
Correo: CDAP900FACELECTRONICA@GMAIL.COM		

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0010002000005	PREVENTIVA	UN	1.00	18,806.72	18,806.72
1000001114836	WHOB23		1.00	01	01

Elaborado e Impreso por Sliigo SAS Nit: 830 048 145 -8

CONDICION DE PAGO
Contado Contado1 Efectivo 20.000,01

VALOR EN LETRAS
Veinte Mil Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA ESPECIAL-EXONERADOS DE APORTES NOMINA-SEGUN DECRETO 220
VISITA ***

Total Bruto	16,806.73
IVA 19%	3,193.28
Total a Pagar	\$ 20.000,01


A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764016328911 aprobado en 2021-08-12 vigente 12 Meses. prefijo FBE desde el número 17755 al 50000
Responsables de iva - Actividad Económica 7120 Tarifa 0,00

Elaborado por

Firma Recibido

ORIGINAL

Página : 1 de 1



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR P-900
NIT: 9002730281
CRA 14 #54 - 13
Tel - 3724149
SOLEDAD - Atarica
cdap900info@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

1. FECHA		Nombre o Razón social		Documento de identidad	
Fecha de prueba 2022-02-12 11:04:56		TRANSPORTES BESIMOR S.A.S		CC(X) NIT() No. 800197776	
Dirección		Teléfono fijo o Número de Celular		Ciudad	Departamento
CRA 10B # 18 - 27		3023210457		BARRANQUILLA	Atlántico
Correo Electrónico TRANSPORTES01@GMAIL.COM					

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
WHO823	COLOMBIA	Publico	CAMIONETA	CHEVROLET	TRACKER
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matricula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2015	10023356101	2014-11-14	BLANCO GALAXIA	Gasolina	3GNCJ7CEXFL125844
No de motor	Tipo motor	Cilindraje(cm³)(si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
CFL125844	OTTO	1796	159357	4	SI() NO(X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carroceria	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV	
138	WAGON	20220404	SI() NO() N/A(X)		

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultanea (Si) (No)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	14.3		2.5	klux	SI
		Inclinación	2.50		0.5 a 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.0		2.5	klux	SI
		Inclinación	2.30		0.5 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	29.7			klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	40.9			klux	SI
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad				klux	
	Izquierda(s)	Intensidad				klux	
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad 99.9			Máxima 225	Unidad klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Minima	Unidad
Izquierda	75.0	Derecha	77.0	Izquierda	65.0	Derecha	70.0	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	2188	3796	N	Eje 1	2197	3257	N	0.40	20	30	%
Eje 2	1099	2286	N	Eje 2	1256	2443	N	12.5	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total		Valor		Minimo		Unidad					
		57.2		50		%					

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
16.3*	18	%	Sumatoria Izquierdo	932	6082	N	Sumatoria Derecho	991	5700	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	Unidad
0.30	0.20				(+/-)10	m/Km

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

	(rpm)	Monóxido de Carbono			Dióxido de carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
		(CO)	Norma	Unidad	(CO ₂)	Norma	Unidad	(O ₂)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí	893	0.27	≤ 1	%	32.4	≥ 7	%	1.20	≤ 5	%	26.0	≤ 200	(ppm)			%
Crucero	2500	0.29	≤ 1	%	33.8	≥ 7	%	0.62	≤ 5	%	27.0	≤ 200	(ppm)			%
Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)				SI			Valor						Unidad			
Temperatura de prueba				Temperatura									°C			
Condiciones Ambientales				Temperatura Ambiente			26.0						°C			
				Humedad Relativa			78.5						%			

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.1.1.7	Corrosión o mal estado de la carrocería	REVISION EXTERIOR		X
TOTAL				1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.21	4.80				4.29
DERECHA	4.36	4.51				

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ___ NO ___

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Valor sonometría: 82.0 dB
1.1.1.1.7. Carrocería

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	33.0	34.0				35.0
DERECHA	33.0	34.0				

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES




ACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
LUXOMETRO	RYME	0046	RY2350L2			
ANALIZADOR	RYME	200705817	RY-500-AGH	13714	0 506	
SONOMETRO	PCE	140509718	PCE-322A			
FRENOMETRO	RYME	200705802	FRU-PCR			
BANCO SUSPENSIÓN	RYME	200705802	FRU-PCR			
DESVIACIÓN LATERAL	RYME	200705802	FRU-PCR			
TERMOHIGROMETRO	AZ INSTRUMENTS	9717114	AZ-9721			
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2102A00182				
DETECTOR HOLGURAS	RYME	200704779	DHU-TOTAL			
SENSOR BATERIA	RYME	200705817	RY-500-AGH			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO	STERLYNG DE JESUS CANTILLO OROZCO
ANALIZADOR	ALBERTO MARIO PEREZ SOLANO
SONOMETRO	ALBERTO MARIO PEREZ SOLANO
CAMARA	STERLYNG DE JESUS CANTILLO OROZCO
FRENOMETRO	LUIS EDUARDO ORTIZ MONTANO
VISUAL	BRAYAN ALEXIS BOLANO ESQUIVEL
BANCO SUSPENSIÓN	LUIS EDUARDO ORTIZ MONTANO
DESVIACIÓN LATERAL	LUIS EDUARDO ORTIZ MONTANO

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA


 LUIS FERNANDO AYALA MERLO
 Director técnico

Fin del informe