

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00016388-2202
 CDA MI VAQUITA
 NIT 900293608
 Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
 Tel 6617999



FECHA
 Fecha de prueba: 2022-02-21

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
 Nombre o razón social: LEOEL ENRIQUE GAMARRA LUNA
 Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 92096604
 Dirección: BR OLAYA HERRERA SEC 11 DE NOV CL33 55-121 Teléfono: 3183423856 Ciudad: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO
 Placa: EQY077 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMIONETA Modelo: 2020 Cilindraje: 1599 Kilometraje: 59329
 Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10019392869 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: LEOEL ENRIQUE GAMARRA LUNA



Suspensión (Si aplica)		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad	
Delantera Izquierda	Valor 43	Delantera Derecha	Valor 41	Trasera Izquierda	Valor 56	Trasera Derecha	Valor 68	Minimo 40	Unidad %

Frenos		Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Máximo		Unidad	
Eficacia Total	Minimo 50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 1930	Peso 3826	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 1910	Peso 3728	Unidad N	Desequilibrio 1	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Minimo 15,5	Unidad %	Eje 2 Izquierdo	Fuerza 1200	Peso 2649	Unidad N	Eje 2 Derecho	Fuerza 1290	Peso 2452	Unidad N	Desequilibrio 7	Máximo 30	Unidad %
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral		Eje 5		Máximo		Unidad		
Eje 1	-1,5	Eje 2	-5,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)

Inspección Visual		G5		G6		G7		G8		G9		G10		G11		G12	
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G6	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G8	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G9	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G6	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G8	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G9	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G6	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G9	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G6	Indicadores de tablero	CUMPLE	G7	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G9	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G6	Terminales Bateria	CUMPLE	G7	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G9	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Anclaje de bateria	CUMPLE	G6	Anclaje de bateria	CUMPLE	G7	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G9	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G6	Desempeñador	CUMPLE	G7	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G9	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G7	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G9	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G7	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G7	Latoneria y Pintura	CUMPLE	G8	Tapiceria	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G7	Caja de Direccion	CUMPLE	G8	Cojineria	CUMPLE	G9	Terminal	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G7	Terminales	CUMPLE	G8	Terminal	CUMPLE	G9	Brazos Axiales	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G7	Brazos Axiales	CUMPLE	G8	Brazos Axiales	CUMPLE	G9	Bastidor	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G7	Bastidor	CUMPLE	G8	Bastidor	CUMPLE	G9	Pisos	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G7	Pisos	CUMPLE	G8	Pisos	CUMPLE	G9	Promedio de Distancia	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G7	Promedio de Distancia	CUMPLE	G8	Promedio de Distancia	CUMPLE	G9	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G7	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G8	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G9		
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G7			G8			G9		
G4	Ventanillas	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G8			G9			G10		
G4	Puertas	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G9			G10			G11		
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G10			G11			G12		
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G11			G12					
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12								
G5	Stop	CUMPLE															
G5	Reversa	CUMPLE															

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)
 Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
	2,91	
Eje 1	5,24	3,87
Eje 2	4,1	4,58

[Firma]
RALEIS COCOTTO EL QUEBO
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnica...
 Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnica...