

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00016383-2202



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-02-21	Nombre o razón social: SUAREZ RAMIREZ LADY LORENA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 53012268		
Dirección: LA MARIA SEC SAN BERNARDO	Telefono: 3015467655	Ciudad: CARTAGENA	Departamento: BOLIVAR		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: GET695	Marca: RENAULT	Línea: LOGAN	Clase: AUTOMOVIL	Modelo: 2020	Cilindraje: 1596
					Kilometraje: 106533
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018656902	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: SUAREZ RAMIREZ LADY LORENA



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad			
	41		61		49		68	40	%			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
50,7	50	%	1810	3532	N	1730	3237	N	4,4	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
17,7*	18	%	1240	2452	N	1150	2452	N	7,3	30	%	
Desviación Lateral												
Eje 1	-1,5	Eje 2	-5,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad			
Inspección Visual												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Lucas Altas	CUMPLE	G9 Laboratorio y Pintura	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Terminales
G1 Asco General	CUMPLE	G5 Lucas Bajas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE			
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE							
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE									
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE									
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE									
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE									
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE									
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE									
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE									
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE									
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE									
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extingtor	CUMPLE									
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE									
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE									
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE									
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE									
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE									
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE									
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE									

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	3,17
Izquierda	Derecha