

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001580-2202



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-02-21	Nombre o razón social: EDWIN MARTINEZ URREA	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 79218190		
Dirección: CRA 16 C 27 64	Teléfono: 3224778658	Ciudad: AGUA DE DIOS	Departamento: CUNDINAMARCA		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: TSP459	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2013	Cilindraje: 1206	Kilometraje: 159200
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10021183524	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Conductor: EDWIN URREA MARTINEZ	



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	52		44		47		47	40	%

Frenos														
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
70,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	2200	3188	N	Eje 1 Derecho	2360	3169	N		6,8	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2533	3473	N	Eje 2 Derecho	2282	3453	N		9,9	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho							
35,9	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							

Desviación Lateral										
Eje 1	1	Eje 2	-2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Visual											
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE			CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE			CUMPLE
G1	Espijos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE			CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G10	Caja de Dirección	CUMPLE			CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE			CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE			CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE			CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE			CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE			CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE			CUMPLE
G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE						
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE						
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE						
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE						
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Exlintor	CUMPLE						
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE						
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE						
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE						
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G5	Reversa	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.21	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,98	3,78
Eje 2	4,45	4,56

CDA MOTOS & AUTOS
NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

[Handwritten Signature]

SERGIO ANDRES MORENO SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.