


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fecha de prueba 2022-02-07 | Nombre o razón MIGUEL CARDOZA | Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 4561640 |
| Dirección CLLE75 #69-170 | Teléfono 2222222 | Ciudad Medellin |
| | | Departamento Antioquia |

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Placa EXV205 | País Colombia | Servicio Público | Clase Camioneta | Marca Renault | Línea Duster oroch |
| Modelo 2019 | No. de licencia de transito 10017608062 | Fecha Matrícula 2019-06-01 | Color Blanco glacial (v) | Combustible Gas - gasolina | VIN o Chasis 93Y9SR5B3KJ511153 |
| No. Motor F4RE410C163420 | Tipo Motor OTTO | Cilindraje 1998 | Kilometraje 69601 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO () |
| | | | | Blindaje SI () NO (X) | |



Suspensión (si aplica)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Delantera Izquierda | Valor 78.90 | Delantera Derecha | Valor 83.20 | Trasera Izquierda | Valor 80.40 | Trasera Derecha | Valor 87.10 | Mínimo | Unidad % |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|-------------|

Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | | |
|----------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------|--------|--------|----|---|
| 64.30 | 50 | % | Eje 1 izquierdo | 2560.00 | 3967.00 | N | Eje 1 Derecho | 2895.00 | 4285.00 | N | 11.60 | 30 | % |
| | | | Eje 2 izquierdo | 2390.00 | 3465.00 | N | Eje 2 Derecho | 2027.00 | 3635.00 | N | 15.20 | 30 | % |
| | | | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | | % |
| 29.80 | 18 | % | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | | % |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | | % |
| | | | | | | | | | | | | | % |

Desviación lateral

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|----|-------------|
| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 | Unidad m/km |
| -0.09 | -0.12 | | | | | | |

Inspección Visual

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--------|-----|----------------------------------|--------|----|------------------------|--------|
| G3 | Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | G5 | Stop | CUMPLE | G8 | Eje4 Rin Derecho | CUMPLE |
| G5 | Luz Placa | CUMPLE | G6 | Banderola | CUMPLE | G6 | Linterna | CUMPLE |
| G5 | Indicadores de tablero | CUMPLE | G5 | Direccionales | CUMPLE | G8 | Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G4 | Parabrisas | CUMPLE | G5 | Reversa | CUMPLE | G5 | Luz interna | CUMPLE |
| G6 | Gato | CUMPLE | G6 | Cruceta | CUMPLE | G8 | Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G12 | Promedio de Tiempo | CUMPLE | G2 | Tijeras | CUMPLE | G9 | Tapicería | CUMPLE |
| G7 | Eje3 llanta izquierda | CUMPLE | G7 | Eje1 llanta derecha | CUMPLE | G2 | Amortiguadores | CUMPLE |
| G10 | Terminales | CUMPLE | G2 | Rotulas superiores | CUMPLE | G9 | Cojinería | CUMPLE |
| G11 | Pisos | CUMPLE | G5 | Eje4 llanta izquierda | CUMPLE | G8 | Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G5 | Luces de Parqueo | CUMPLE | G1 | Distintivo de la empresa | CUMPLE | G4 | Puertas | CUMPLE |
| G5 | Anclaje de Batería | CUMPLE | G6 | Botiquín | CUMPLE | G8 | Eje5 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 | Identificación Reglamentaria | CUMPLE | G12 | Promedio de Distancia | CUMPLE | G6 | Tacos | CUMPLE |
| G7 | Eje5 llanta derecha | CUMPLE | G7 | Eje3 llanta derecha | CUMPLE | G7 | Eje4 llanta derecha | CUMPLE |
| G3 | Retrovisores | CUMPLE | G4 | Ventanillas | CUMPLE | G7 | Eje2 llanta derecha | CUMPLE |
| G1 | Espejos | CUMPLE | G6 | Extintor | CUMPLE | G7 | Eje1 llanta izquierda | CUMPLE |
| G11 | Bastidor | CUMPLE | G9 | Latonería y Pintura | CUMPLE | G7 | Eje2 llanta izquierda | CUMPLE |
| G7 | Eje5 llanta izquierda | CUMPLE | G5 | Desempañador | CUMPLE | G2 | Resortes o Ballestas | CUMPLE |
| G5 | Terminales Batería | CUMPLE | G1 | Anclaje Sillas | CUMPLE | G6 | Señales de Advertencia | CUMPLE |
| G3 | Limpiaparabrisas | CUMPLE | G4 | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | G2 | Rotulas Inferiores | CUMPLE |
| G1 | Aseo General | CUMPLE | G6 | Triángulos | CUMPLE | G2 | Pernos | CUMPLE |
| G6 | Llanta de repuesto | CUMPLE | G10 | Brazos Axiales | CUMPLE | G2 | Soportes | CUMPLE |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|--------|-----|--------------------|--------|----|-------------------------|--------|
| G8 | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | G8 | Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE | G8 | Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G5 | Luces altas | CUMPLE | G8 | Eje3 Rin Derecho | CUMPLE | G4 | Cinturones de Seguridad | CUMPLE |
| G3 | Pito | CUMPLE | G10 | Caja de dirección | CUMPLE | G5 | Luces bajas | CUMPLE |
| G1 | Estado Tubos Escape | CUMPLE | G8 | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | | 8.00 |
| Eje | Izquierda | derecha |
| Eje1 | 3.00 | 3.40 |
| Eje2 | 4.00 | 3.00 |

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - *Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*