

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001591-2202



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá  
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2022-02-26	Nombre o razón social: TORRES MENESES JAIRO ALBERTO	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 79712351			
Dirección: CARRERA80 B N 6 - 34	Telefono: 3213915996	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: WLL630	Marca: DFSK	Linea: EQ6390PF22Q 1.3		Clase: CAMIONETA	Modelo: 2015	Cilindraje: 1310	Kilometraje: 202715
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10016394571	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:		Conductor: JAIRO ALBERTO TORRES MENESES	



Suspensión (Si aplica)															
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad						
	87		75		48		72	40	%						
Frenos															
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
64,7	50	%	Eje 1 Izquierdo	2005	2708	N	Eje 1 Derecho	1726	2963	N	13,9	30	%		
Eficacia Auxiliar	32,8	18	%	Eje 2 Izquierdo	2171	3345	N	Eje 2 Derecho	1902	3041	N	12,4	30	%	
				Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho							
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							

Desviación Lateral										
Eje 1	2	Eje 2	3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Latoreria y Pintura	CUMPLE						
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE						
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE						
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE						
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE						
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE						
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE						
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE						
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE								
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantia de respuesto	CUMPLE								
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Galo	CUMPLE								
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE								
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE								
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE								
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE								
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,7	5,9
Eje 2	5,5	5,4

CDA MOTOS & AUTOS  
NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

LUIS FERNANDO TRIANA VARGAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.