

FORMULARIO No. <b>PLACA AUTO</b>		F. REVISION PREV.		F. PROX. REVISION:		EMPRESA AFILIADA		ORDEN- MOVIL	
61410		WLL629		26-feb -22		27-abr -22		<b>TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL</b>	
MARCA		LINEA		MODELO		CLASE		COLOR (es)	
DFSK		EQ6390PF22Q		2015		CAMIONETA		BLANCO	
TIPO SERVICIO		NIVEL DE SERVICIO		TARJETA OPERACION		LICENCIA TRANSITO		TIPO MOTOR	
PUBLICO URBANO		ESPECIAL		202959		10019641259		GAS-GASOLINA	
								Venci Rev. Tecn Oblg	
								21-jun-22	

DATOS DEL PROPIETARIO			
NOMBRE PROPIETARIO	NIT/CC PROPIETARIO	DIRECCION PROPIETARIO	TELEFONO PROPIETARIO
TORRES GARCIA DIANA MARCELA	1022340315		

DATOS DEL CONDUCTOR		
NOMBRE CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	VENC. LICENCIA CONDUCCION
FERNANDO TORRES MENESES	19406175	25-nov -22

DATOS DE LOS SEGUROS		
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA	ASEGURADORA C. CONTRACTUAL	ASEGURADORA C. EXTRACONTRA
ESTADO	MUNDIAL	MUNDIAL
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO	C. CONTRAC. VENCIMIENTO	C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO
17-abr -22	10-nov -22	10-nov -22

RESULTADOS ANALISIS DE GASES			
Lim CO %	CO% y otros gas	PPM Resultados:	Aprobó CO%
Lim PPM:			Aprobó PPM:

**OBSERVACIONES:**

<p>Formulario No. 61410</p> <p>SISTEMA DE: 1. EQUIPO DE PREVISION</p> <p>1. Retrovisores Apto</p> <p>2. Botiquin Apto</p> <p>3. Espejos laterales Apto</p> <p>4. Espejo puerta trasera Apto</p> <p>5. Extintor Apto</p> <p>6. Gato hidraulico Apto</p> <p>7. Herramientas Apto</p> <p>8. Linterna Apto</p> <p>9. Martillo rompe vidrios-palanca Apto</p> <p>10. Soporte repuesto Apto</p> <p>11. Tacos Apto</p> <p>12. Triangulos Apto</p> <p>13. Dispositivo de velocidad Apto</p> <p>14. Chaleco Apto</p> <p>SISTEMA DE: 2. AJUSTAMIENTO Y OTROS</p> <p>15. Bumper trasero Apto</p> <p>16. Numeros de movil Apto</p> <p>17. Cauchos puertas Apto</p> <p>18. Latorneria Apto</p> <p>19. Pintura general Apto</p> <p>20. Bumper delantero Apto</p> <p>21. Logotipos de la empresa Apto</p> <p>22. PBX Como conductor? Apto</p> <p>23. Calcomanias Salida Emergencia Apto</p> <p>24. Aristas cortantes Apto</p> <p>25. Placas laterales y de techo Apto</p> <p>26. Tapa aceite y tapa combustible Apto</p> <p>27. Chapas y manijas Apto</p> <p>SISTEMA DE: 3. FRENO</p> <p>28. Liquido frenos Apto</p> <p>29. Booster Apto</p> <p>30. Tubos manguetas Apto</p> <p>31. Guayas Fundas Varillas Apto</p> <p>32. Pedal Apto</p> <p>33. Bomba principal Apto</p> <p>34. Freno mano Apto</p> <p>SISTEMA DE: 4. ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO</p> <p>35. Pito Apto</p> <p>SISTEMA DE: 5. MOTOR</p> <p>36. Interruptores elevavidrios Apto</p> <p>37. Vidrios que distorsionan camp Apto</p>	<p>38. Parabrisas Del y Trasero Apto</p> <p>39. Polarizados y entintados Apto</p> <p>40. Fisuras e impactos Apto</p> <p>41. Ventanas laterales Apto</p> <p>42. Salidas de Emergencia Apto</p> <p>SISTEMA DE: 6. DIRECCION</p> <p>43. Alineacion Apto</p> <p>44. Axiales Apto</p> <p>45. Brazo corto Apto</p> <p>46. Guardapolvos direccion Apto</p> <p>SISTEMA DE: 7. PRESENTACION INTERIOR</p> <p>47. Asideros y portaequipajes Apto</p> <p>48. Cinturones de seguridad Apto</p> <p>49. Silleteria Apto</p> <p>50. Sillas discapacitados Apto</p> <p>51. Tapiceria Apto</p> <p>52. forros Apto</p> <p>53. Aseo Apto</p> <p>54. Estribos Apto</p> <p>55. Puertas Apto</p> <p>56. Pisos (lisos o rotos) Apto</p> <p>57. Timbre Apto</p> <p>SISTEMA DE: 8. FUGAS</p> <p>58. Combustible Apto</p> <p>59. Aire (manguetas y valvulas) Apto</p> <p>SISTEMA DE: 9. MOTOR</p> <p>60. Fugas aceite motor Apto</p> <p>61. Bateria Apto</p> <p>62. Cableado electrico en mal estado Apto</p> <p>63. Radiador (fugas) Apto</p> <p>64. Guaya capo Apto</p> <p>65. Soportes Apto</p> <p>66. Filtros de aire Apto</p> <p>SISTEMA DE: 10. SUSPENSION</p> <p>67. Guardapolvos rotulas Apto</p> <p>68. Tirantes o brazos Apto</p> <p>69. Amortiguadores delanteros Apto</p> <p>70. Amortiguadores traseros Apto</p> <p>71. Soportes sapos Apto</p> <p>72. Fugas amortiguadores Apto</p> <p>73. Tijera inferior Apto</p> <p>74. Tijera superior Apto</p> <p>75. Terminales Apto</p> <p>76. Splinderes Apto</p>	<p>77. Bujes muelles Apto</p> <p>78. Bujes tijeras Apto</p> <p>79. Hojas muelles Apto</p> <p>80. Espirales Apto</p> <p>81. Rotulas Apto</p> <p>82. Chasis Apto</p> <p>83. Barra estabilizadora Apto</p> <p>SISTEMA DE: 11. ALUMBRADO Y SERIALIZACION</p> <p>84. Intensidad luces Apto</p> <p>85. Pastas frenos Apto</p> <p>86. Pastas estacionarias Apto</p> <p>87. Exploradoras traseras Apto</p> <p>88. Colores diferentes Apto</p> <p>89. Luces reflectivas Apto</p> <p>90. Pastas reversa Apto</p> <p>91. Comandos luces Apto</p> <p>92. Luces bajas Apto</p> <p>93. Luces Altas Apto</p> <p>94. Luces estribos Apto</p> <p>95. Direccionales Apto</p> <p>96. Estacionarias Apto</p> <p>97. Exploradoras delanteras Apto</p> <p>98. Reversa Apto</p> <p>99. frenos Apto</p> <p>100. Internas Apto</p> <p>101. Cocuyos delanteros Apto</p> <p>102. Cocuyos traseros Apto</p> <p>103. Luz placa Apto</p> <p>SISTEMA DE: 12. EMISIONES CONTAMINANTES</p> <p>104. Resonador Apto</p> <p>105. Nivel de opacidad % Apto</p> <p>106. CO % Apto</p> <p>107. Exosto Apto</p> <p>SISTEMA DE: 13. RINES Y LLANTAS</p> <p>108. Bandas laterales Apto</p> <p>109. Fisuras Apto</p> <p>110. Banda de rodamiento Apto</p> <p>111. Regrabadas Apto</p> <p>112. Delanteras Apto</p> <p>113. Traseras Apto</p> <p>114. Repuesto Apto</p> <p>115. Rines Apto</p> <p>116. Guardapolvos ejes Apto</p> <p>117. Pernos y esparragos Apto</p>	<p>SISTEMA DE: 14. REVISION EXTERIOR</p> <p>118. Limpiabrisas Apto</p> <p>119. fisuras chasis Apto</p> <p>120. Peldaños Apto</p> <p>121. Puertas Apto</p> <p>122. Baul Apto</p> <p>123. Carrocena - corrosion Apto</p> <p>124. Compuertas de carga Apto</p> <p>125. Perforaciones o entrada de agua Apto</p> <p>126. Guardabarros Apto</p> <p>SISTEMA DE: 15. TAXIMETRO</p> <p>127. Inexistencia taximetro Apto</p> <p>128. Taximetro no visible Apto</p> <p>SISTEMA DE: 16. TRANSMISION Y POTENCIA</p> <p>129. Holguras elementos transmision Apto</p> <p>130. Fuga de aceite caja Apto</p> <p>131. Cadena proteccion cardan Apto</p> <p>132. Holguras cardan Apto</p>
---	--	---	---

Señor usuario, los resultados de la revisión técnica preventiva tienen relación con la Ley 1383 de 2010 y la Resolución 315 de 2013 y 1565 de 2014 obligando al CDA a la aprobación de la misma.



**RESULTADO REVISION PREV. CUMPLE**

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

ELABORO Oscar Rincón