

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001596-2203



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá  
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-03-02	Nombre o razón social: SONIA ROCIO AGUIRRE BOACHA	Documento de Identidad: CC ( X ) NIT ( ) CE ( )	No. 52463842		
Dirección: CR 77H 66J 41 SUR		Telefono: 3115335554	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: TTP937	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2014	Cilindrada: 1206
kilometraje: 325176	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Conductor: SONIA ROCIO AGUIRRE BOACHA Y OTRO (S)	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10020500304				



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	
		62			66			56			59	
											40	
											Unidad	
											%	
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
68,5	56	%	Eje 1 Izquierdo	2699	3188	N	Eje 1 Derecho	2038	2933	N	24,5°	30
			Eje 2 Izquierdo	2063	3218	N	Eje 2 Derecho	2068	3453	N	1,2	30
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho					
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad										
31,0	18	%										

Desviación Lateral											
Eje 1	2	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)		

Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parquero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Lucas Altas	CUMPLE	G9 Lanterna y Pintura	CUMPLE						
G1 Ases General	CUMPLE	G5 Lucas Bajas	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojinera	CUMPLE						
G2 Faros	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE						
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE						
G2 Fichajes Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE						
G2 Fichajes Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE						
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Placa	CUMPLE						
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulo	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE						
G2 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE								
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Libreta de repuesto	CUMPLE								
G3 Pto	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE								
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE								
G4 Parafusos	CUMPLE	G6 Extrator	CUMPLE								
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE								
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE								
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE								
G4 Señales emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE								
G5 Direccional	CUMPLE	G7 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE								
G6 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE								
G6 Reverse	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE								

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos: ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	0,3	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,2	7,4
Eje 2	7,1	7

**CDA MOTOS & AUTOS**  
NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ

*[Firma]*  
**SERGIO ANDRES MORENO SANCHEZ**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.